

16886. Lovisong - Board công suất lò vi sóng Hitachi INVERTER loại 1 IGBT 50N322

Hiện tượng: hư cháy board công suất

Chia sẻ / Đề nghị: Thay Bằng Board công suất Lò vi sóng Inverter PANASONIC loại 2 IGBT 50N322 + GT35J321 Có được không . Nếu không được thì là do tại sao ?? diên áp hồi tiếp khác ???

Bạn (tran ky nam - 19/3/2020)

Các bài viết tương tự:

- [am ly 8 sò - cân giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vể tháo luôn 4 con ra khỏi vể đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vể nguôn 1 con cũng ăm,,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vể ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vể\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ăm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ăm là chết công suất nổ fuse](#)
- [Amply vĩ mix và vĩ echo đứng .7 nút volume - Hồng bo echo](#)
- [bếp từ prince - nổ câu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguôn sau khi thay báo lên nguôn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ câu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và câu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ câu chì hư công suất](#)
- [Board công suất lò vi sóng Hitachi INVERTER loại 1 IGBT 50N322 - hư cháy board công suất](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vể lại đóng\(vể đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguôn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
- [giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vĩ nguôn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguôn đối xứng +-52 vol cho công suất +-17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguôn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot\(đã tháo công suất ra\) ko thấy hư hỏng,,,](#)
- [Lo vi song inverter Panasonic - Em đã kiểm tra qua hư công suất. IGBT 50N322 Va GT40q321, no cau chi nguon](#)
- [Lo vi song Panasonic - Chet cong suat. Emkiem tra chet 50n322](#)
- [lò vi sóng sharp Biến áp om - mấy bữa nay e chạy lùng sục mua Biến áp lò vi sóng mà](#)



ko kiểm dc

- xin được giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vñ chính công suất,,do mạch toàn linh kiện rón nên ko thể phục hồi,,vñ điều khiển phím ra các lệnh còn sống,,giờ em cấy vñ điều khiển của nó sang vñ chính công suất khác,, - cấy đã xong các lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuyech đại thúc(8050,8055) bị yếu,,,cho nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đáy xoong nhỏ xíu,,đáy xoong chỉ ấm ấm,,