

Câu 5055 của bạn nguyeminhnhat - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Nguồn ATX switching power supply model SD450W

Hiện tượng: Mat nguồn cấp trước.

kiểm tra thay chet fet sw2n60 và tro hồi tiếp. Thay sw2n60 bằng con cs2n60f và tro mới 2.7k.vì tro mới đã cháy nên không biết trị số nên thay bằng con 2.7k. trước đó thay fet sw2n60 bằng con sss2n60, khi mới cắm nguồn thì con sss2n60 rất nóng nên thay bằng cs2n60f khi cấp nguồn thì con này không nóng nhưng kiểm tra thì không có 5v cấp trước anh em nào gặp trường hợp này hay giúp mình với.

— [●] [●] —

nguyeminhnhat (minhnhatk7) - 31 / 10 / 2012

Mình viết nhầm điện trở hồi tiếp chứ không phải điện trở mới vì tro mới của mạch tôi 2M ohm.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngoctu (ngoctu880) - 14 / 11 / 2012

con trở hồi tiếp chỉ dưới 1 ohm thôi (thường chạy 0,68 ohm). bạn nên kiểm tra kỹ các điện trở và diot khu vực fet bị hư sẽ kéo theo các linh kiện sau chân do bị hỏng.

Các bài viết tương tự:

1. [9683. ATX - power supply ATX-500 - không lên nguồn 12v](#)
2. [ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
3. [ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
4. [ATX 400 Power Supply - máy đang chạy tự tắt, đèn báo nguồn, ổ cứng, main vẫn hoạt động. Nhờ mọi người xem có phải do nguồn không](#)
5. [ATX switching power supply model 250W - P.on không chạy](#)
6. [Cục đẩy hq15bai - Đẩy nguồn xung bị hư nguồn cấp trước thợ trước đã rút mất sò nguồn cấp trước, em xin tả mạch như thế này mong anh em giúp em kiểm con sò, Vcc là 300v trở mỗi là 750k và 470om, tụ kích là 104, diot gim chân g là 4148. Mong anh em giúp em tìm ra con sò cần nắp là gì?](#)
7. [nguồn ATX- POWER SUPPLY 350W - Mình đang sửa chữa nguồn ATX có hiện tượng là khi kích thì nguồn mo lên rồi ngắt liên](#)
8. [nguồn switching power supply - made in china - kích quạt không quay](#)
9. [power supply ATX-500 - không lên nguồn 12v](#)
10. [Switching power supply - Cấp điện vào chưa kích là nguồn hoạt động liền, mình hút dây xanh lá ra nguồn vẫn hoạt động](#)
11. [switching power supply - kích nguồn quạt không chạy](#)
12. [Switching power supply MU-500w - SỤT ÁP KHI CẮM TẢI VÀO](#)