




LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

Bộ này được xem lại sau khoảng năm năm.

Lần đó là do đặt chế độ bảo vệ. Nhưng lần này là một trường hợp hư hoàn toàn. mình đã mở bộ và sau khi làm sạch kỹ bên trong, tìm kiếm các tụ điện bị phồng hoặc các linh kiện bị hư. mình đã bị sốc khi thấy toàn bộ bo mạch chứa đầy các linh kiện rỉ sét, ngoài một tụ điện bị phồng và bị dò.

Những hình ảnh sau đây sẽ tự kể và không cần thiết phải chỉnh sửa:



mình đã thông báo cho khách và gửi ảnh chụp đầy đủ của tất cả các linh kiện mà mình tìm thấy trong tình trạng này trên bo mạch. mình chỉ giới hạn ở một số ít trong bài viết này. Anh ấy yêu cầu mình tiếp tục và khôi phục nó vì anh ấy rất thích hiệu suất của nó. Bộ này thực sự đã bị bỏ quên ít nhất là trong một thời gian khá dài và đó là lý do cho sự ăn mòn như vậy. Nếu một bộ được sử dụng thường xuyên và bị nóng lên, sự ăn mòn có thể không xảy ra ở mức độ này. Vì vậy, tuyên chiến, mình rút mỏ hàn của mình ra và thay thế tất cả các linh kiện bị gỉ sét như vậy trên bảng.

Những thứ này có nhiều trên bảng Khuếch đại và không nhiều trên bảng IC tổng. Ngay cả Tuner cũng bị rỉ sét và ăn mòn các linh kiện bên trong, khi mình tháo nó ra và kiểm tra sau khi mở vỏ. mình cũng thay thế các tụ điện trong đó. Sau khi tất cả các bài tập này được thực hiện xong, mình đã kiểm tra lại bo mạch và cấp nguồn và gặp sự cố về chế độ bảo vệ mà sự cố này đã xảy ra vào năm 2015. Thực hiện theo cùng một phương pháp khắc phục sự cố mà mình đã làm lần trước và tìm các transistor bị lỗi trong Phần Trung tâm. Các lỗ khoan sau khi loại bỏ các transistor SMD và cung cấp các transistor tương đương vào vị trí của nó.



Sau bài tập này, khi mình bật, AVR đã hoạt động rất tốt. mình đã sử dụng tất cả các chức năng và đầu ra loa của nó và mọi thứ đều hoạt động siêu mịn. mình đã sử dụng AVR khoảng một tuần trước khi mạo hiểm gọi điện cho khách đến lấy.





TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sự hài lòng căng thẳng ngày càng được mở rộng và trước khi nó bùng nổ, mình đã để nó vào túi sưu tập! (LOL - Liên minh huyền thoại) mình đã bỏ qua nhiều phần dịch vụ của mình trong bài viết này, vì mục đích ngắn gọn.

(Lưu ý: mình không chắc chắn lắm về số lượng transistor SMD được đưa ra, tức là, có thể có sự trộn lẫn khi mình viết bài này sau một khoảng thời gian dài.) Đây là ảnh chụp tổng số linh kiện được thay thế. (Có vẻ như nó đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó!)



Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [Amly denon 2000avr - Chao ca nha e co con amply denon khi mo cu co riêng kêu let det p loa. Mong caca chiupdo. E camon.](#)
3. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat lun chi co đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
4. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
5. [Denon AVR 3000y - Mong mọi người giúp đỡ .Mình đang làm con này kiểm tra ube](#)

- chưa có .Mong mọi người giúp đỡ.Đã kiểm tra hết lk xung quanh
6. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
 7. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn
 8. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đo lè nỏj đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cữg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
 9. Sửa amply DENON AVR 2311 không có nguồn
 10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
 11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
 12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gừ