





Vì một TV CRT đang được sửa chữa gây ra sự cố ở phần dọc mặc dù đã sử dụng các phương pháp khắc phục sự cố tốt nhất, nghi ngờ nằm ở bản thân vi mạch. Nhưng ngay cả khi mình thay thế nó, vấn đề không thể được giải quyết. IC giả có sẵn trên thị trường và mình nghĩ rằng một cái gá để kiểm tra nó sẽ phù hợp. Vì vậy, mình đã xây dựng một mạch để kiểm tra LA78040 bên ngoài mà không liên quan đến các mạch điện áp cao và nút thắt, vốn có nguy cơ hư các linh kiện khác trong quá trình kiểm tra lắp lại.

mình đã lắp ráp mạch trong một bảng thông thường, với một bộ chỉnh lưu cầu và tụ điện để mình có thể kết nối thứ cấp của một biến áp 24V. mình đã sử dụng ổ cắm IC để lắp IC để không cần phải hàn nó mỗi lần. Một IC 7805 đã cấp nguồn 5V cần thiết ở mã PIN 7. Cuộn dây chặn ở chân 5 đã bị bỏ qua.






LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723




LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723



Sau khi kiểm tra và kiểm tra lại rằng tất cả các kết nối đều ổn, mình đã cấp nguồn và kết nối Máy hiện sóng với đầu ra của nó và có dạng sóng tốt. Sau đó, một ý tưởng khiến mình mắc kẹt rằng IC đọc chỉ là một âm ly và âm thanh có thể hoạt động, nếu mình kết nối một loa trên đầu ra. mình đã cấp âm thanh vào đầu vào của nó và thấy tín hiệu được khuếch đại ở đầu ra trên loa. Đây là điều mà nhiều người thợ có thể không biết! Hình ảnh sau đây là ảnh chụp màn hình của video mình đã quay.





TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thử này đã giúp mình kết luận rằng vi mạch được kiểm tra đủ tốt và có điều gì đó khác đã xảy ra trong TV CRT và mình tiếp tục tìm kiếm vấn đề trong đó. (Lưu ý: Vì thử chỉ diễn ra trong vài giây nên 24V đến đầu vào của 7805 không thành vấn đề!)

Nhiệm vụ của một loại khác được hoàn thành với sự hài lòng tối đa đã được thêm vào túi bộ sưu tập của nó!

Các bài viết tương tự:

1. [BOARD TEST \(BO TEST \)](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyển là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dàn am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phản công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra so bộ thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chúi rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?trở giới liệu có ko các bạn nhỉ?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
3. [em mới mua về chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vàng sài gòn chạy \(BL 0306 ,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
4. [foxconn G31 - mian test bình thường card test vẫn nhảy bình thường mà sao lại bị treo logo foxconn ko vào được luôn có anh nào biết bị sao ko ạ chỉ em với](#)
5. [main giga ga p41t d3p - em test trên card test nhảy qua code cpu báo mã d em nghĩ là không nhận ram. và bị treo đèn reset](#)
6. [MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI ??? - Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm card test main vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tí.](#)
7. [Máy in HP 1120 - In ra giấy bị vệt đen ở mép dọc trang giấy, vệt đen có tính chất lặp đi lặp lại theo chu kỳ, có khoảng 8 vệt từ trên xuống dọc trang giấy.](#)
8. [samsung modelcs20h2 - mình mới nhận caji tivi sam sung modelcs20h2 bị chet so anh sang mjh đã thay con khác vô thì thay bị chập dọc ngang .và mjh đã thay dọc khác vô được rồi nhưng nó lại bị nhjem tu 2ben hong o giữa thì ko bị mjh đã khu tu mà vẫn ko hết .các bác cho e hỏi bị đen yêu hay mjh thay dọc chưa đúng vậy các bác .](#)
9. [Sửa TV CRT SINGER chỉ sáng đèn chờ, không lên hình \(mất IC đọc và rò sò ngang\)](#)
10. [TCL :DT-2180ARS Ic Tổng :TDA8842; Sò ngang D1651; Sò dọc \(sò màn\):TDA 8356 - hình ảnh bị co lại theo chiều ngang.e đã thay tụ xung quanh sò dọc và kiểm tra cuộn lái tia nhưng vẫn k được mong các bác cùng các anh giúp đỡ. dạ e chân thành cảm ơn.](#)
11. [tivi CRT SAMSUNG CS21B860AD chạy tổng dán TDA12110 nguồn STR6753 vert LA78040 sò dòng J6810A - Máy bị lỗi báo đèn nháy 5 nhíp, khi chưa có lệnh power B+123v,khi có lệnh B+149v,ko có 2vac tại BE sò dòng. em kt các nguồn 6,5v có;14v có;12v.ac có\(khi nắn nguồn còn 9v.dc\) em kt các linh kiện phần nguồn và hỏi tiếp thấy ko có con nào bị chập](#)
12. [tivi sam màn phẳng 21inch chạy tổng 8873, vert LA78040 - máy bị yếu đèn,em đã thay đèn mới bằng đèn đít ngắn \(đèn cu của nó là đèn đít lỗi\) thay xong màn còn khoản 7inch. làm sao để cho màn bung ra hết được vậy mấy anh](#)