

mình thấy một cuộc điện thoại từ một người hàng xóm của mình để kiểm tra tivi của anh ta. Trong vòng hai mươi phút, mình đã có mặt tại chỗ và anh ấy đã tìm hiểu sơ lược về vấn đề. Đầu tiên, anh ấy nói với mình rằng chiếc tivi đã phục vụ anh ấy một cách trung thành trong 20 năm qua và anh ấy chưa bao giờ tìm đến người thợ và yêu nó đến vậy vì đây là chiếc tivi đầu tiên anh ấy mua khi anh ấy đi làm cách đây 20 năm.

Theo ông, vấn đề bắt đầu xảy ra sau một vụ sét đánh xung quanh khu vực và do đó nghi ngờ đó có thể là một vụ án liên quan đến sét đánh. Với phần giới thiệu nhỏ đó về vấn đề, mình đã chọn chiếc tivi đến cửa hàng của mình, sử dụng nguồn điện và ghi nhận rằng chiếc tivi đang hoạt động tốt. mình đã nhấn phím menu và menu xuất hiện độc đáo như bạn có thể thấy bên dưới



Tiếp theo, mình kết nối bộ giải mã và nhấn chế độ AV và đây là những gì mình thấy:




TV đang chọn chế độ AV nhưng không có hình ảnh trên màn hình nhưng có âm thanh và rất rõ ràng. mình đã mở TV và thực hiện kiểm tra điện áp chuyên sâu và mọi thứ dường như ổn.

mình đã làm khô tất cả các khớp nối, đặc biệt là xung quanh IC chính và các đầu nối AV và nghĩ rằng điều đó sẽ giải quyết được vấn đề nhưng sau khi bật TV, vấn đề vẫn như vậy. mình có một bo mạch Toshiba rác trong cửa hàng của mình và mình quyết định trực tiếp thay đổi bộ nhớ I.C24C08 và một lần nữa mình đã không may mắn.

Lý do mình không nghi ngờ trường hợp liên quan đến ánh sáng là vì mình đã tìm ra rằng vì TV được kết nối qua bộ giải mã và Ariel (điểm vào của tia sét) kết nối với bộ giải mã thì tác động của tia sét sẽ không vượt ra ngoài bộ giải mã.

Vì vậy, sau khi làm tất cả những gì mình có thể và nhận ra vấn đề vẫn còn, mình quyết định thay thế IC chính một cách miễn cưỡng chỉ là một cách và vì rác mình vẫn còn có chính xác IC chính được sử dụng trong chiếc tivi này.



mình hàn IC chính một cách từ từ và cẩn thận và làm tương tự với một trong những rác và thực hiện thay thế.



Sau khi thay thế, mình quyết định cấp nguồn cho TV nhưng không mong đợi nhiều vì chiếc TV này đã thực sự làm mình thất vọng.

Chiếc tivi xuất hiện thật độc đáo và mình có thể nghe thấy âm thanh và quay sang màn hình thì đây là những gì đã thấy:



Video truyền hình hiện đã được khôi phục trở lại như bạn có thể thấy ở trên. mình đã gọi cho khách để báo tin và anh ấy rất vui khi nghe báo cáo thành công.

Vì mình đang bận ở văn phòng nên sai con trai mình mang nó về, nó đã giao chiếc tivi và không bao giờ đợi người chủ kiểm tra. mình thấy một cuộc gọi từ khách và nói với mình, Humphrey! Có vẻ như bạn không thể sửa chữa tivi của mình vì vẫn không thấy hình ảnh!

Điều này làm mình ngạc nhiên vì mình đã thử nó trong văn phòng của mình và hoạt động tốt, mình nghi ngờ bộ giải mã của anh ấy cũng có thể có vấn đề và mình đã yêu cầu anh ấy kiểm tra bằng đầu đĩa DVD. Sau khi kết nối đầu đĩa DVD, hình ảnh hiển thị đẹp và mình kết luận vấn đề là ở bộ giải mã và do đó cũng cần kiểm tra.

mình đến đó để lấy nó và nói với mình rằng vợ mình đã mang nó về cho các đại lý.

**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH**

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Cảm ơn bạn bè

Giữ an toàn

### Các bài viết tương tự:

- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [Đầu DVD-LG-DV8621P - Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn.Tín hiệu tiếng audio vẫn có bình thường.Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nát và nhòe nhoẹt,trôi hình.](#)
- [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
- [Máy giặt panasonic F80A1\\_GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nháy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lai, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
- [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
- [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nổ đường hỏj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)

7. [Sửa TV CRT 14 inch sét đánh và có khói](#)
8. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
9. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
10. [tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, rút ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này](#)
11. [Toshiba 29VX7UH - E có con toshiba 29VX7UH hiện tượng cắm nguồn vào b+ chỉ có 50v e tưởng bị sụt nguồn đã kiểm tra kĩ hình như e nó đang ở chế độ chờ chứ không phải sụt nguồn. đèn báo vẫn sáng. đường 5v cho vsl vẫn đủ nhưng khiến tín hiệu không nhận Bác nào đã xử lý qua xin chỉ giúp e với](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)