





Chiếc TV LED Macksonic 32 inch này đã được sửa chữa với kể là bị sét đánh. khách yêu cầu mình cố gắng hết sức để sửa chữa nó vì đó là một món quà của ai đó. Ảnh bên dưới là bộ nguồn và mainboard (hai trong một) được tích hợp sẵn với nhau.

Đầu tiên, nó trông phức tạp nhưng khi bạn dành thời gian để xem nó một cách chính xác, bạn thực sự có thể thấy phần cấp nguồn ở phía bên trái và phần bo mạch chủ ở phía bên phải.



Điều tiếp theo mình làm là kiểm tra cầu chì chính và chỉnh lưu cầu và cả hai linh kiện đều bị hư. Xem ảnh dưới đây:



mình không rõ làm thế nào mà khách biết được TV của mình bị sét đánh, vì vậy mình đã tiến hành kiểm tra nguồn FET và IC nguồn. Với kiểm tra Ohm cả hai linh kiện đều bị chập




Khi mình đi cùng để kiểm tra các linh kiện khác trong mặt nguồn, mình đã vấp phải một điện trở SMD bị cháy nhẹ. Ngay cả IC Optoisolator cũng tệ!



Có vẻ như có rất nhiều linh kiện đã gặp vấn đề và không dễ dàng cho mình để đặt hàng cho FET nguồn và IC nguồn vì đôi khi sẽ phải mất đến quốc gia của mình.

Cách nhanh nhất và sự lựa chọn duy nhất mà mình có là thực hiện sửa đổi bằng cách sử dụng mô-đun bên dưới:



mình không thể ghi lại mọi thứ trong bài viết này vì sẽ mất rất nhiều trang để giải thích cách mình đã sửa đổi thành công. Nếu bạn thực sự cần tìm hiểu cách sửa đổi có thể được thực hiện, hãy xem trên ebook của Linh Kien Thao May .Com tại đây về **sửa đổi nguồn điện** . Sách điện tử này đáng để đầu tư vì với một lần sửa đổi thành công nguồn điện cho khách của bạn, bạn sẽ nhận lại được khoản đầu tư.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trong sửa đổi nguồn điện này, bạn thực sự cần biết nơi để chạm vào các điểm trong phần nguồn sơ cấp. Dưới đây là những bức ảnh được chụp sau khi mình thực hiện sửa đổi:





Kết luận- Nếu bạn có thể tìm thấy các linh kiện hoặc bạn có các linh kiện đã sẵn sàng thì không cần phải sửa đổi. Nếu bạn không thể xác định vị trí của linh kiện, thiếu số linh kiện hoặc thậm chí ai đó đã lấy các linh kiện đó ra thì lựa chọn duy nhất mà bạn có là sửa đổi nguồn điện. mình thực sự đã thực hiện một số sửa đổi này và nó khá đáng tin cậy. Trong thời gian tới, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách sửa chữa cung cấp điện khác với loại sửa đổi này. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo.

Các bài viết tương tự:

1. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
2. [dây mạng bị đứt - mọi người cho m hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cấp vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột hết đầu nối âm tường j nối lại màu j đây mọi người.](#)
3. [HDD SAMSUNG 160g - tự nhiên bị format toàn bộ HDD,giống như là 1 cái hdd mới mua vậy.](#)
4. [Lenovo G460 - Khách cắm dây mạng qua đêm mưa \(có thể do ảnh hưởng bởi sét đánh\). Máy treo ngay ở màn hình logo. Tháo máy quan sát bằng mắt thường tất cả linh kiện](#)

không có dấu hiệu cháy nổ.

5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
7. Sửa Tivi Toshiba CRT 21 inch bị sét đánh chỉ có hình nhưng không có tín hiệu AV
8. Sửa TV CRT 14 inch sét đánh và có khói
9. Sửa TV CRT Philips 14 inch 14PT2004 / 94R bị sét đánh
10. Sửa TV CRT Sharp 20 inch sét đánh hư nguồn
11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì