
Các bạn tham khảo mạch phân cực opamp sử dụng nguồn đơn:



Các bài viết tương tự:

1. Amply sansui 907x decade – Cắm nguồn đèn protect nháy , Rơ le không đóng. Đo cọc dương và âm loa so với mass ra 15v . Mạch công suất chạy 2 nguồn +_30 Phần tiên khuếch và +-27v phần công suất. Kiểm tra tất cả các linh kiện 2 vế không phát hiện hư hư. Khi tháo nguồn +_30 v giữ nguyên nguồn +_27 thi rơ le đóng. Khi tháo nguồn +_27 v ra và giữ nguyên nguồn +_30 thì đo cọc dương loa _8.2v, cọc âm 0v so với mass. Kiểm tra cặp J fet visai không hư.
2. calistar .gồm 8 duong mic. main công suất 1 vế chạy 8 a1943 c5200 mac kiểu c chung – ở chế độ tĩnh c5200 có phân cực 0.6v a1943 0v.kh hoạt động thi cả a va c đều có phân cực .nhung hoat động thi rất nhanh nóng.va tiếng hơi bi méo.

3. Điều hoà 1 cục – Bác nào bàn đh 1 cục Na12 ới e phát nhé 0969345865
4. Điều hòa inverter Panasonic báo lỗi không chạy cục nóng – Cục nóng cos điện 220 cấp ra không chạy điều hòa không lạnh
5. ĐIỀU HÒA misubishi 2 chiều 12000 không inverter – cấp nguồn lên cục nóng và cục lạnh không chạy hai đèn mặt lạnh nháy là bị ;lỗi gì hả các bác
6. Lg inverter 2 chiều em ko nho model – Máy cũ. Ai tháo em ko biết. Lắp xong thì quạt dàn lạnh quay bt đã có 220 ra cục nóng . Con này em lắp chuẩn. Đèn time nháy 3 lần thì ngắt . Đồng thời cục lạnh tự động tắt luôn
7. mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815 – xin giúp . e cần làm mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815
8. may lanh toshiba inverter – dau lanh chay, kich cuc nong khoang 4 lan, la dau lanh bao den nguon chop lien tuc, moi lan kich la quat cuc nong quay duoc 2 vong roi dung im
9. Mở service monitor. – mình có đề nghị này: các thầy nên bổ sung phần mở service cho monitor như trong phần tivi vậy để cho các bạn tham khảo. Phần này, mình nghĩ chắc nhiều người cũng như mình rất cần phần này để trị mấy con monitor mà không phải trả lại cho khách.
10. nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC – khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,,nói dùng nioa thì khỏi cân mang tới,,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,,loại này nấu phải có đổ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,,
11. Sam sung inverter nhug k nho model – Co dien ra cuc nong nhung vi ngoai cuc nong k cap dien ra quat va block. Bao loi den vang va den do. Ai pit xin chi giup e voi
12. Tivi Darling 21F93U... TDA11105ps/v3/3.... 78041 – Nguồn B+ ra tốt (tải bóng đèn) nhưng khoảng 5s là tụt từ từ về 30v.. phần ngang chưa kịp hoạt động,, đo nhanh thấy cục B lái ngang có vol rồi mất,, nhưng sau biến áp kích (cực B sò ngang thì ko có)