

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Bạn cần gọi cho mình về model TV bạn đang sử dụng cần sửa chữa hoặc bảo dưỡng, tình trạng hoạt động, hiện tượng mà bạn gặp phải, ứng dụng sẽ chuyển thông tin này đến đội ngũ thợ sửa TV uy tín mà mình tuyển dụng kỹ càng, họ sẽ nghiên cứu và phản hồi bạn về phương án xử lý. Nếu bạn đồng ý, dịch vụ sẽ được triển khai.

SĐT: 0389937723

Giá thành sửa tivi tham khảo nhanh:

- Sửa tivi không vào điện (không có đèn báo nguồn): hư nguồn, giá sửa 300.000 - 400.000đ.
- Có đèn báo, đèn báo nhấp nháy, không hình không tiếng: hư boad nguồn hoặc boad cao áp, giá sửa từ 300.000 - 400.000đ.
- Sửa tivi có tiếng không có hình, có hình 2-5s tắt: hư boad nguồn cao, giá sửa từ 300.000 - 600.000đ.
- Sửa tivi hình bị bóng ma, lem màu, trắng hình, lang ben: hư boad tcon (car màn hình), giá sửa từ 300.000 - 500,000đ. (tivi Samsung model: LA32R71B, LA32R81B, LA32S81B, LA32A330J1, LA37A350, LA37A530, LA37R71B, LA32R81B, Samsung 40", 46". Sony model: KLV32S400A, KLV32V400A, KLV32T400A KLV37S400A, KLV37V400A, KLV37T400A, KLV37S310A, LG 32", 37", 40"...
- Mất hết đài hoặc mất 1 số đài: hư bộ thu sóng, giá sửa từ 300.000 - 400.000đ.
- Không điều khiển bằng remoter được (remeter còn tốt): hư mắt nhận hồng ngoại, giá sửa từ 200.000 - 300.000đ.
- Gãy đầu cắm cáp, giá sửa từ 150.000 - 300.000đ.
- Máy bị bong, rộp lớp dán màn hình hoặc bị hẹp góc nhìn (nhìn thẳng thì được, nhìn hơi xéo thì bị bóng ma, lem màu) Sony: KLV32BX300, KLV32EX300, KLV32BX550... Samsung: LA32R71B, LA32R81B, LA32S81B, LA32A330J1... Giá sửa từ 800.000đ - 1.000.000đ. (riêng máy bị lỗi này thì phải đem về mới dán lại màn hình được)
- Máy có hình không tiếng: hư loa - thay loa, giá thay 300.000 - 400.000đ/1 cặp loa.

- Thay màn hình tivi bị vỡ: Xem bảng giá chi tiết bên dưới.
- Kiểm tra, chuẩn đoán tại nhà: 150.000đ/lần (chi phí này áp dụng trong trường hợp bạn chỉ khám/kiểm tra mà không sử dụng dịch vụ sửa chữa của thợ, trường hợp sửa chữa sẽ không tính chi phí này)



mình cam kết:

- Đội ngũ thợ sửa tivi tay nghề cao, có uy tín.
- Dịch vụ sửa tivi cam kết hoàn tiền nếu debug trong vòng 1 tháng và bảo hành cho trường hợp thay thế mới tối thiểu 6 tháng.

Lưu ý:

- Các dịch vụ không tiếp nhận sửa tivi sử dụng bóng hình CRT (TV dây): TV dây là các tivi đời cũ, hiện tại có giá trị trên thị trường khá thấp nếu bán lại đồng thời sử dụng linh kiện điện tử cũ, khó kiếm linh kiện thay thế đồng thời việc sửa chữa khá phức tạp. mình khuyến cáo khách nên thay thế lên TV LCD, LED có diện tích sử dụng tiết kiệm hơn đồng thời cũng có giá khá thấp đối với những máy đã qua sử dụng.
- Chỉ sử dụng dịch vụ nếu hai bên thống nhất phương án sửa chữa, giá thành chi tiết.

Bảng giá chi tiết dịch vụ sửa tivi

Giá sửa chữa tivi cơ bản

Nội dung công việc	Giá sửa chữa	Giá thay mới	Phí d.vụ tại nhà
Sửa nguồn tivi	350.000đ	Thợ báo giá	50.000đ
Sửa cao áp tivi	250.000đ	Thợ báo giá	50.000đ
Sửa bo chính (main xử lý) tivi	450.000đ	Thợ báo giá	50.000đ
Sửa bo mạch T-com tivi	450.000đ	Thợ báo giá	50.000đ
Sửa màn hình tivi lỗi kẻ sọc, ngang	500.000đ	Thợ báo giá	50.000đ
Sửa màn hình tivi lỗi chống ảnh, hai hình	500.000đ	Thợ báo giá	50.000đ

Nội dung công việc	Giá sửa chữa	Giá thay mới	Phí d.vụ tại nhà
Sửa màn hình tivi lỗi hiển thị logo	350.000đ	Thợ báo giá	50.000đ
Tivi toshiba bị mất tiếng	500.000đ	0	50.000đ
Tivi Samsung 40inch bị kẻ sọc dọc màn hình	1.000.000đ	3.700.000đ	50.000đ
Tivi Samsung 39F4000 bị lỗi sọc nửa màn hình	1.100.000đ	Thợ báo giá	50.000đ
Ép lại mạch in panel Tivi sony 42 inch	900.000đ	0	50.000đ
Thay, sửa màn hình tivi bị bể, rơi, vỡ sọc màn các hãng	500.000đ	Xem bảng giá màn hình	50.000đ
Sửa tivi bị sét đánh	500.000đ nếu hư nguồn	1.000.000đ - 3.000.000đ tùy loại	100.000đ
Sửa tivi bị bóng mờ	350.000đ	0	50.000đ
Thay loa trong tivi (kêu nhỏ, rè hoặc mất tiếng)	150.000đ	500.000đ - 900.000đ tùy loại	50.000đ
Thay mắt thần (mắt nhận tín hiệu remote)	0	550.000đ	50.000đ
Thay đèn LED nền (backlight)	100.000đ	1.500.000đ	50.000đ
Thay phim màn hình	100.000đ	1.500.000đ	50.000đ
Thay cổng HDMI	0	1.500.000đ	50.000đ
Sửa tivi bị sọc màn hình	500.000đ	0	100.000đ
Sửa tivi bị mất hình	450.000đ	0	100.000đ
Sửa Tivi bị xuống màu	700.000đ	0	100.000đ
Sửa Tivi bị lỗi màu, hiển thị sai màu	600.000đ	0	100.000đ
Sửa Tivi bị mất tiếng	450.000đ	0	100.000đ
Sửa Tivi vị chống hình	350.000đ	0	100.000đ
Sửa Tivi bị xuống màu	1.000.000đ	0	100.000đ
Sửa Tivi bị ảm	450.000đ	0	100.000đ
Sửa màn hình tivi samsung smartivi 48 inch vị kẻ chỉ sọc	1.200.000đ	0	200.000đ
Sửa màn hình smart tivi Sony KDL 55inch W800c bị chớp nháy	1.500.000đ	0	200.000đ
Sửa Tivi Toshiba bị mất tiếng	500.000đ	0	200.000đ
Sửa tivi Samsung bị vạch mờ ngang trên hình.	800.000đ	0	200.000đ
Sửa Smart Tivi Samsung 43 inch 43N5500 bị nháy màn hình liên tục	900.000đ	0	200.000đ
Các lỗi khác... thợ sửa tivi sẽ báo giá cho bạn sau khi đã khảo sát đầy đủ theo thực tế.	Theo thực tế	Theo thực tế	Theo thực tế

Giá thay màn hình tivi

Tên loại màn hình Tivi	Giá thay mới	Phí d.vụ tại nhà
Tivi Toshiba 32 inch model 32PB2V	2.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi tohiba 32 inch model 32PB200V (bảo hành 3 tháng)	2.200.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Led Tosiba 40L5450vn	3.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Toshiba Regza 32AV500	2.400.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Toshiba 50L2550VN	4.800.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Toshiba 42inch	4.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Toshiba 32inch	2.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Toshiba 32 smart L5650	2.200.000đ	200.000đ
Tivi Toshiba LED 50 inch model 50L5550VN (bảo hành 3 tháng)	4.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG LCD 32LK312	2.600.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG LED 32inch	2.300.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG LED 32inch LF582	2.600.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 32inch LF510D (bảo hành 3 tháng)	2.200.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 42inch LED full HD	4.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 42LS4600	3.700.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 42LB551T	4.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 42LB582T	3.700.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 42LW4500	4.200.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 43inch LF623T	4.200.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 43LF510	3.800.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 43UH610T	4.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 43UJ65	4.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 43LJ550T	4.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 49UF640T	6.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 49LF630T	4.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 49LF632T	4.800.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 55UH650T	4.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG LH600T 43 inch	4.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 4K 55 inches 55UJ632T - AVT	8.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 55UB700T	10.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi LG 43 inch LF510T màn hình cong	3.800.000đ	50.000đ - 300.000đ
Tivi LG 49LJ550T-TA	4.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Smart Tivi LG 65UJ750T - 65inch, 4K - UHD	14.000.000đ	300.000đ
Tivi TCL 32s4900	2.200.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi TCL 32s4900	2.300.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi TCL 32D2780	2.300.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi TCL L43Z2	4.700.000đ	50.000đ - 200.000đ

Tên loại màn hình Tivi	Giá thay mới	Phí d.vụ tại nhà
Tivi TCL L48S4690	4.900.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi TCL L32S6000	2.300.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi TCL L43P1-SF	4.200.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi TCL 40 inch	4.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi TCL 55inch L55C1-UF	6.800.000đ	300.000đ
Tivi TCL 55inch L55S62	6.500.000đ	300.000đ
Internet Tivi TCL 32inch L32D2780	2.200.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Panasonic 50inch TH-P50X50V	4.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Panasonic TH-L32B6V (bảo hành 3 tháng)	2.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Panasonic L32x20v	2.400.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Panasonic 43inh 4k EX600	3.800.000đ	200.000đ
Tivi Samsung 49inch 4k UHD	6.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung 32inch 32H5552AKXXXV	2.700.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung 32inch 32J4003	2.200.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung 32inch UA32 4003	2.200.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung LED UA32F4100 32inch	2.300.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung Full HD 43inch UA34M5500AK	4.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung LED UA40h5303A	3.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung UA40H5003TKXXT	3.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung LED UA40K 5300 AKXXY	3.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung UA40EH5000	4.200.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung UA43KU6500KXXV	6.700.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung 43inch UA43KU6000	5.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung UA43J5500AKXXV	4.400.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung 46UA8000	5.800.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung UA50KU6000K	5.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung UA55KU6000KXXV	9.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung UA55UAK6300AK	9.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung 43inch K5100AK	4.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung 49inch màn hình cong	6.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung 40inch	3.700.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung LED 40inch C5 5000	3.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung smart 32inch	2.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung plasma PS43D450A2	4.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung K5500 43inch	4.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung 49 inch Model 7350	5.500.000đ	50.000đ - 300.000đ
Tivi Samsung 49 inch Model UA49MU6103KXXV	5.000.000đ	50.000đ - 300.000đ
Tivi Samsung 48inch	4.800.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Samsung 48inch H5562	5.000.000đ	50.000đ - 200.000đ

Tên loại màn hình Tivi	Giá thay mới	Phí d.vụ tại nhà
Tivi Samsung 49inch UA49J5200AXXV	4.200.000đ	200.000đ
Tivi Samsung 32inch M5500	2.500.000đ	200.000đ
Tivi Sony 43w800	5.200.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 43w8300	4.700.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 40inch internet TV fullHD	3.800.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 55W800B	9.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 43w800c	4.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony KDL-40R550C	3.800.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 32R402A	2.300.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 32R300	2.200.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony KLV-32BX35A Malaysia	3.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony LED 32 inch EX33	2.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 32 inch EX650	2.300.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 42w700b	4.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 42w804a	5.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 42w674A	4.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony KD55x7000e	9.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony KD-49x8000e	6.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 43w 750e	4.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 40EX650	4.500.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 40W66E	4.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony KDL-40R350D (bảo hành 3 tháng)	3.400.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 32inch EX330	2.300.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Sony 43inch KD-43X8000E	4.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Internet Tivi Sony 43 inch KDL-43W750D	3.800.000đ	200.000đ
Tivi Asanzo 43AS510 (bảo hành 3 tháng)	3.800.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Asanzo 32inch (bảo hành 3 tháng)	2.300.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Asanzo LED-40S/T/ES SERIES	3.200.000đ	200.000đ
Tivi Asanzo màn hình cong AS40 CS6000	3.000.000đ	200.000đ
Tivi Sharp 32inch (bảo hành 3 tháng)	2.000.000đ	50.000đ - 200.000đ
Tivi Skywork 43 inch	4.700.000đ	50.000đ - 200.000đ

Biểu hiện của các loại bệnh của Tivi LCD, LED, PLASMA mà bạn có thể nhận biết trước khi gọi sửa chữa:

1. BỆNH NGUỒN

- Có mùi khét sau khi cháy nổ cầu chì.

- Có hiện tượng bật máy không lên gì.
- Bật máy sau 5-15 phút mới chạy.
- TV Có chạy nhưng sau khoảng 3-10 giây thì tự tắt máy.
- Không có đèn báo nguồn

2. BỆNH CAO ÁP

- TV chạy sau 2-5 giây tự tắt máy.
- Màn hình TV thấy ảnh tối
- Bật TV lên thấy có màu gạch đỏ một lúc sau mới sáng
- Màn hình TV chỉ sáng một nửa hoặc chỗ sáng chỗ thì tối đen.
- TV có tiếng không có ánh sáng màn hình.

3. BỆNH BO ĐIỀU KHIỂN

- Tivi không nhận tín hiệu từ máy tính.
- Không nhận diện độ phân giải như lúc ban đầu.
- Mất hết các chức năng hiển thị ở menu điều khiển tại màn hình
- Màn hình hiển thị sai chế độ bảng màu sắc.
- Đèn báo nguồn thường xuyên ở trạng thái màu vàng.

4. BỆNH PANEL KHIỂN (*màn hình LCD/LED*)

- Hiện tượng trắng màn hình hiển thị.
- Hình ảnh bị mờ sương trắng hay âm ảnh (các dòng tivi LCD sony, samsung, LG hay bị lỗi này)
- Màn hình xuất hiện các kẻ sọc ngang dọc hoặc chữ hiển thị có bóng chữ
- Ảnh hiển thị sai lệch màu sắc các nét chữ bị vỡ.
- Màn hình hiển thị bị mất 1/3 or 2/3 màn hình không hiển thị được

Các bài viết tương tự:

1. [Dịch vụ sửa ấm siêu tốc tại nhà \(khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
2. [Dịch vụ sửa bếp điện từ tại nhà \(khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
3. [Dịch vụ sửa chữa bếp hồng ngoại tại nhà \(khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
4. [Dịch vụ sửa chữa máy bơm nước tại nhà \(khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
5. [Dịch vụ sửa chữa máy giặt tại nhà \(Khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
6. [Dịch vụ sửa chữa máy tính tại nhà \(khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
7. [Dịch vụ sửa chữa Robot hút bụi tại nhà \(khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
8. [Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh tại nhà \(Khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
9. [Dịch vụ sửa nồi chiên không dầu tại nhà \(khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
10. [Mạch toshiba B1100 - Giat xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả](#)
11. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giat bình thường nhưng đến lần giat thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)



12. [Vệ Sinh Máy Lạnh Tại Nhà | Dịch Vụ Rửa Máy Lạnh Giá Rẻ \(khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)