


Analog Input

One Pin Multiple Sensors



//Example Sketch using multiple analog sensors into one analog input pin

//Tutorials and more at <http://www.cabuu.com>

```
int Value_D7;
int Value_D8;
int Pin_D7 = 13;
int Pin_D8 = 15;
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(9600);    //Start serial monitor
    pinMode(Pin_D7,OUTPUT);
    pinMode(Pin_D8,OUTPUT);
    pinMode(A0,INPUT);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    digitalWrite(Pin_D7, HIGH);    //Turn D7 On
    delay(100);                    //Wait for sensor
    Value_D7 = analogRead(0);      //Read Analog pin as D7
    digitalWrite(Pin_D7, LOW);     //Turn D7 Off
```

```
    //Repeat for D8
```

```
    digitalWrite(Pin_D8, HIGH);    //Turn D8 On
```

```
delay(100); //Wait for sensor
Value_D8 = analogRead(0); //Read Analog pin as D8
digitalWrite(Pin_D8, LOW); //Turn D8 Off
delay(100); //Wait for sensor
//Print the results to the serial monitor
Serial.print("D7 = ");
Serial.print(Value_D7);
Serial.print(" / D8 = ");
Serial.println(Value_D8);
}
```

Các bài viết tương tự:

1. [Giá trị True RMS, AVG, Peak là gì?](#)
2. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 về tháo luôn 4 con ra khỏi về đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 về nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 về ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
3. [bếp từ philips-trung quốc.không rõ model; - không lên nguồn,mình đã kiểm tra và đã thay tụ 5mf,thay cầu trì,cồng nguồn.cũng đã kiểm tra mấy con tụ lá vàng 104,va mấy con ba chân s8550.khi cắm điện có lên nguồn nhưng cho nổi nấu thì không chạy mà lại hiện mỗi số 3](#)
4. [Cách đọc giá trị điện trở thường qua mã màu](#)
5. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn ma da thay chuoì roi vì hàng xách tay ma lại thay con STK4150 minh chưa thay gap con nay bao gio vì vay nho cac ban gop y va giúp mình xem trên thị trường có con nay không vay?tro giới liệu có ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình môt tay.thank cac ban nhieu.](#)
6. [Đầu dvd xe tải. - Đợt trước làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tổng đã chạy tốt. Chiều nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huhu chán wá](#)
7. [Đọc giá trị ADC trên STM8S hiển thị lên LCD sử dụng Cosmic C Compiler](#)
8. [Equalizer technics sh- e70 - Máy k hoạt động, k có hiển thị j hết. Mạch gần như còn nguyên bản, chỉ có 1 con \(trên mạch ghi là ic1\) gần giống d882 k nhìn rõ trị số và 1 con q là N4216 mình đo k được. Có ai biết con ic1 là con j và thay thế tương đương con N4216 k giúp em với ạ](#)
9. [Happy new year... E xin gửi lời chúc năm mới tới a Chuyên, a Thaihoa ...và tất cả các a e trên d đ năm mới sức khoẻ. Năm mới phát lộc phát tài ... - Hôm nay e mới đi làm khai xuân ah . Công việc ngày đầu xuân đã có việc và thành công . Rất vui và mong năm mới phát triển hơn...](#)
10. [Kích điện 12V lên 220V của TQ \[TK-998 \] .Mạch lắp 30 sò sắt 2N3055 \[số sò rất mờ ko biết có faì khôg \] - Chập B và C hết 28 con cả hai cánh nhôm \[mỗi cánh 14 con \] . Chỉ](#)

còn mỗi cánh 1 con sống nhưng khác số những con kia.

11. Nguồn ATX Vicom - Hiện tượng : khi tiếp lên PS_ON = 0 ,Nguồn ke^u dương 12V giảm xuống còn 11,8V dương 3.3V giảm xuống còn 3.1V còn dương 5V và^u dù Em đã kiểm tra các transistor công suất và die^u khiển thay không vấn đề gì . Thay tụ Ic mới , tụ lọc mới ở các dương điện áp ra , thay biến áp mới nhưng vẫn không có ke^t quả gì
12. Tủ Lạnh Sharp điều khiển bằng board. - Mất lạnh, đèn vẫn sáng, quạt vẫn quay, Log chạy một lúc là ngắt, phin lọc nóng hơn bình thường. Thay thermich vẫn không được. Thay 2 con sensor là log không chạy nữa. Dòng cao. Xin các cao thủ giúp đỡ và chỉ giáo.Tiện thể cho e hỏi tìm mua board con này có khó không? Giá bao nhiêu?.