



amly ariang 203iii - mở khoảng 60% bị dò DC..đèn quạt R kim lên hết
cỡ..đèn quạt L kim lên 1/2 | 1

Câu 9431 của bạn vumanhdat - đã có (11) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): amly ariang 203iii

Hiện tượng: mở khoảng 60% bị dò DC..đèn quạt R kim lên hết cỡ..đèn quạt L kim lên 1/2

ai có thể giúp cái amly của em ,hiện tượng bây giờ e mở volume chính khoảng 40% thì nghe bình thường, nhưng mở khoảng 60 % thì có tiếng ù mạnh... và nhảy role bảo vệ loa giống như bị dò DC vậy và giảm xuống thì lại nghe bình thường.e không gắn dây tín hiệu từ đầu đĩa và mở 60% cũng vận bị. e đo nguồn đầy đủ thấy không bị lệch..phần pre e thay rồi mà vẫn bị ..chỉ bị một bên tín hiệu vào bo công suất..các cao thủ xem tư vấn giúp e bị gì để e kiểm tra.....à amly của e bị sét đánh chập điện nhé ...

e cảm ơn nhiều..

— [●] [●] —

Nguyen Van Hoa (VanHoa1982)- 7 / 11 / 2013

Bạn thay cái volume chính chưa?kiểm tra thay luôn Vol LO,MID,HI có thể bị đứt rồi,cả 2 bên Music,Master đều kiểm hết.Rút 2 cầu chữ U phía sau amply,gắn tín hiệu đầu đĩa trực tiếp lần lượt vào ngõ Effec IN L,R để loại trừ bo cs nào hư rồi cày phần đó.

huythuan (huythuan)- 7 / 11 / 2013

kiem tra ki nguon va cach li bo cong suat ra lam tung phan nhe

nguyễn chỉ hưng (linhdtdh)- 7 / 11 / 2013

cách kt đơn giản mà hiệu quả nhất đây.lấy đường line từ board masster ra,bên l đổi qua cho r,và rcho quả l.thì biết đc mạch suất có bị hư ko liên.

vumanhdat (thanhdat2903)- 7 / 11 / 2013

e không gắn giắc đầu đĩa vào mà các anh.....

havanthuan (hathuan)- 7 / 11 / 2013

em nay hong bo echo, sua bo echo di ban

vumanhdat (thanhdat2903)- 7 / 11 / 2013

e không gắn dây tín hiệu vào mà.
e hàn tín hiệu thử ra từ bo music xuống bo công suất k bị.thay bo mater khác vẫn bị các a
à..không lẽ bo mới cũng hư 1 e 4558

nguyendanghieu (dang hieu)- 7 / 11 / 2013

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



amly ariang 203iii - mở khoảng 60% bị dò DC..đèn quạt R kim lên hết
cỡ..đèn quạt L kim lên 1/2 | 2

bạn rút hai cầu u phía sau ra,nếu vẫn bị là hư bo công suất,hư bên nào thì kiểm tra các linh kiện bên đó,còn ko bị thì kt phần lọc,hãy tách tầng phần ra mà thử

havanthuan (hathuan)- 7 / 11 / 2013

da bao la sua bo echo ban thay bo mater lam gi ban cu cac ly tin hieu tu bo echo ra la biet ngay

nguyễn chỉ hưng (linhdtdh)- 7 / 11 / 2013

hihi...các bác làm a ấy rồi ben.cai amply thoi ma co j dau.tai moi lam thi hoi rac roi thui.neu nhu mh thi mh cat day jack tu dau dia han vo thang mach suat luon,cho no danh thu xem mach suat ok ko da,roi toi kt masster,music3s,echo,doi khi cung do tu loc nguon kem,gap mh la amply nay xong ui.ko phai hay ho j,nhung ma no dau co j rac roi dau,kt tung phan thi biet thui ma

vumanhdat (thanhdat2903)- 7 / 11 / 2013

vấn đề là khi e không gắn dây từ cd sang mở 60% thì bị dò dc.1 bên khoảng 8v.1 bên khoảng 3v.còn mở nhỏ thì không bị.còn khi có tín hiệu chắc vẫn dò vì có nhạc nên e không đo được.

nguyenthanhchinh (nguyenthanhchinh)- 10 / 11 / 2013

Neu du'ng bi ro` Dc thi bi bo cong suat roi.

cao van khoi (cvkhoi)- 14 / 11 / 2013

ampli bị ù là có dc ngổ ra rồi nếu chỉ bị một kênh bạn đổi ngõ vào của broar công suất để xác định chính xác xem bị ù ở đâu. theo nhu ban noi khi mo volume khoảng 60% bị khoảng 3V chắc ăn là không phải phần công suất rồi. bạn cho tín hiệu vô lên volume cho ngổ ra có dc sau đó bạn kiểm tra nguồn + - 45, + - 15 xem có đối xứng không .sau đó kiểm tra ngõ ra của tất cả ic 4558 xem có dc không chỉ cần 0,1 hoặc 0.2 v bạn vẫn phải thay ic vì ở đầu vào chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì sau khi khuếch đại lên sẽ bị ro dc nhẹ gây ra hiện tượng trên.

cao van khoi (cvkhoi)- 14 / 11 / 2013

ampli bị ù là có dc ngổ ra rồi nếu chỉ bị một kênh bạn đổi ngõ vào của broar công suất để xác định chính xác xem bị ù ở đâu. theo nhu ban noi khi mo volume khoảng 60% bị khoảng 3V chắc ăn là không phải phần công suất rồi. bạn cho tín hiệu vô lên volume cho ngổ ra có dc sau đó bạn kiểm tra nguồn + - 45, + - 15 xem có đối xứng không .sau đó kiểm tra ngõ ra của tất cả ic 4558 xem có dc không chỉ cần 0,1 hoặc 0.2 v bạn vẫn phải thay ic vì ở đầu vào chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì sau khi khuếch đại lên sẽ bị ro dc nhẹ gây ra hiện tượng trên.

cao van khoi (cvkhoi)- 14 / 11 / 2013

ampli bị ù là có dc ngổ ra rồi nếu chỉ bị một kênh bạn đổi ngõ vào của broar công suất để xác định chính xác xem bị ù ở đâu. theo nhu ban noi khi mo volume khoảng 60% bị khoảng



amly ariang 203iii - mở khoảng 60% bị dò DC..đèn quạt R kim lên hết

cỡ..đèn quạt L kim lên 1/2 | 3

3V chắc hẳn là không phải phần công suất rồi. bạn cho tín hiệu vô lên volume cho ngõ ra có dc sau đó bạn kiểm tra nguồn + - 45, + - 15 xem có đối xứng không .sau đó kiểm tra ngõ ra của tất cả ic 4558 xem có dc không chỉ cần 0,1 hoặc 0.2 v bạn vẫn phải thay ic vì ở đầu vào chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì sau khi khuếch đại lên sẽ bị rò dc nhẹ gây ra hiện tượng trên.

cao van khoi (cvkhoi) - 14 / 11 / 2013

ampli bị ù là có dc ngõ ra rồi nếu chỉ bị một kênh bạn đổi ngõ vào của broar công suất để xác định chính xác xem bị ù ở đâu. theo nhu bạn nói khi mở volume khoảng 60% bị khoảng 3V chắc hẳn là không phải phần công suất rồi. bạn cho tín hiệu vô lên volume cho ngõ ra có dc sau đó bạn kiểm tra nguồn + - 45, + - 15 xem có đối xứng không .sau đó kiểm tra ngõ ra của tất cả ic 4558 xem có dc không chỉ cần 0,1 hoặc 0.2 v bạn vẫn phải thay ic vì ở đầu vào chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì sau khi khuếch đại lên sẽ bị rò dc nhẹ gây ra hiện tượng trên.

cao van khoi (cvkhoi) - 14 / 11 / 2013

ampli bị ù là có dc ngõ ra rồi nếu chỉ bị một kênh bạn đổi ngõ vào của broar công suất để xác định chính xác xem bị ù ở đâu. theo nhu bạn nói khi mở volume khoảng 60% bị khoảng 3V chắc hẳn là không phải phần công suất rồi. bạn cho tín hiệu vô lên volume cho ngõ ra có dc sau đó bạn kiểm tra nguồn + - 45, + - 15 xem có đối xứng không .sau đó kiểm tra ngõ ra của tất cả ic 4558 xem có dc không chỉ cần 0,1 hoặc 0.2 v bạn vẫn phải thay ic vì ở đầu vào chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì sau khi khuếch đại lên sẽ bị rò dc nhẹ gây ra hiện tượng trên.

cao van khoi (cvkhoi) - 14 / 11 / 2013

ampli bị ù là có dc ngõ ra rồi nếu chỉ bị một kênh bạn đổi ngõ vào của broar công suất để xác định chính xác xem bị ù ở đâu. theo nhu bạn nói khi mở volume khoảng 60% bị khoảng 3V chắc hẳn là không phải phần công suất rồi. bạn cho tín hiệu vô lên volume cho ngõ ra có dc sau đó bạn kiểm tra nguồn + - 45, + - 15 xem có đối xứng không .sau đó kiểm tra ngõ ra của tất cả ic 4558 xem có dc không chỉ cần 0,1 hoặc 0.2 v bạn vẫn phải thay ic vì ở đầu vào chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì sau khi khuếch đại lên sẽ bị rò dc nhẹ gây ra hiện tượng trên.

Nguyễn thanh tuấn (Thanh Tuan1110) - 20 / 11 / 2013

Các bác chỵ e no ham vl....

E ve van tat volum mic ms nhai xuong xem sao. Nhiều con bị dương ếtró e ak... E chỉ cần vẽ xinh lại các chốt áp huac thay the ms là ok thôi e...

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn thanh tuấn (Thanh Tuan1110) - 20 / 11 / 2013

Các bác chý e no ham vl....

E ve van tat volum mic ms nhai xuong xem sao. Nhiều con bị dương etro e ak... E chỉ cần ve xình lại các chốt áp huac thay thế ms là ok thôi e...

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
2. [amly ariang 203iii - anh chị nào gặp bệnh này rồi giúp e với....](#)
3. [Amly pro-9999R hang viet nam - Khj tai 2 con loa thj amly nong hon muc bjhng thuong cho e hoj lam sao de dam nhjet amly duoc](#)
4. [đầu Ariang AR-36K - hehe hôm nay tậu đc 1 e Ariang AR-36K hư nguồn mất mắt, thay thử mắt hd65 thì chỉ đọc đc VCD thôi, mọi người cho m hỏi đầu Ariang AR-36K này chạy mất gì vậy, cảm ơn mọi người.](#)
5. [đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
6. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
7. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hôj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cữg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quôc chj? Bị lỏg mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vân chạy pjh thuog lạ thât. - .](#)

8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
9. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
10. tivi pananext, tổng la76931 7n,nguồn 5q0765rt - ,máy không hoạt động .sau khi làm xong cho máy chạy tốt .anh sang trắng và hiện đường hoi, hình mờ.vặn nút green xuống hết cỡ vẫn vậy, vặn lên co thay đổi.đã làm mạch abl rồi ,no chạy đường 180v trên flayback bsc25_1010a đo chỉ được 120v
11. Tu lạnh - Bị dò điện 120v
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì