



ampli california KA505. .8so - tình hình của em nó là 1 ve thi im thit con 1 ve thi co tieng nhưng bị nghet.nhu vậy e nghi do bo công suất.e Câu 15546 của bạn ngovanviet - đã có (5) trả lời & góp ý đã kiểm tra một số số đèn nhưng chưa phát hiện j | 1

Loại thiết bị (Model): ampli california KA505. .8so

Hiện tượng: tình hình của em nó là 1 ve thi im thit con 1 ve thi co tieng nhưng bị nghet.nhu vậy e nghi do bo công suất.e đã kiểm tra một số số đèn nhưng chưa phát hiện j

Nhờ ae diễn đàn góp ý.xin cảm ơn

— [👍] [👎] —

DT Ngọc Hai (DT Ngọc Hai)- 22 / 10 / 2016

lưu ý ic 4558 trên Bo Music hoặc Master.

ngovanviet (ngovanviet)- 22 / 10 / 2016

Con này có hai con 4558 trên vi musix de e thay thu coi.mat công kiểm tra một số số mà chưa thay j

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 22 / 10 / 2016

đã kiểm tra nguồn +-15v chưa nếu nguồn +-15 đã vào đến chân ic4558 rồi thì thay 4558 vr volume cũng lắm trong tầm ngắm

ngovanviet (ngovanviet)- 23 / 10 / 2016

Chào các bác.hôm qua e bán nên hôm nay mới đông đèn nó.tình hình là e thay 3 con ic4558 rồi thế là nó hát tốt.nhưng chạy được tầm 20-30 phút thì nó lại bị nghet tiếng như ban đầu.e tưởng do chất lượng ic ko tốt e lại thay tiếp nhưng vẫn vậy.thình thoảng có lúc nó lại hát tốt chỉ vài câu thôi.bay giờ thì lại như ban đầu rồi.e kiểm tra thì thay con trô 75 ôm2w chỉ hát được một lúc là đã nóng lắm rồi.nhờ các bác góp ý thêm

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

ampli california KA505. .8so - tình hình của em nó là 1 về thì im thì
con 1 về thì cơ tiếng nhưng bị nghẹt. như vậy e nghĩ do bộ công suất.e

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van luc (tranluc90) - 2 / 11 / 2016

A thay thử triết áp vonlume xem thế nào hoặc a thay tụ lọc tín hiệu vào

Các bài viết tương tự:

- [1. am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 về tháo luôn 4 con ra khỏi về đo áp b+ tốt thay công suất vào bất nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) cầu chì đứt tụ 1 về nguồn 1 con cũng ấm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 về ra bất nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [2. âm ly 8 sò \(4 sò 1 về\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [3. ampli Boston Audio PA 2000X - cấp nguồn role không đóng.e tháo ra kiểm tra thì thấy hư trở 150 ôm.va con A1013 bị chập.em đã thay mới .nhưng khi bật công tác nguồn thì trở 150 ôm bốc khói luôn.dm đã kiểm tra một số bóng nhỏ nhưng chưa phát hiện gì](#)
- [4. Ampli denon AVR-1603 - nhan nút ampli rồi khoảng 5giay nghe mất tiếng búp hình như loa phát ra thì phai rồi máy tắt luôn chỉ có đèn on/standBy la Chóp tắt Chóp tắt Chóp tắt ma bất máy lại thì đèn on/standBy cu Chóp tắt Chóp tắt vậy cho hỏi là máy bị hư gì vậy](#)
- [5. ampli JARUGAER PA-910A .12so chạy cấp 1943 và 5200 - ampli vãn hát bình thường nhưng 1 về nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng về con lại\).e đã kiểm tra và cho tín hiệu chạy thẳng bộ công suất thì hai về nghe như nhau.như vậy chung to công suất tốt.con lại là hai mạch MUSIC VÀ MÀTERE.e đã thay hai VOLUME của hai mạch .thay 3 ic 4558 của mạch MÀTER.thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được.](#)
- [6. ampli tự lắp - e đã làm 1 bộ ampli tự lắp toàn bộ mạch có mình công xuất là mạch cũ từ của ampli arirang nhưng k hiểu sao tiếng cứ bị nghẹt nghẹt và nói rất nhỏ...e rất ít làm ampli nên k biết pan](#)

ampli california KA505. .8so - tình hình của em nó là 1 ve thi im thit

con 1 ve thi cơ tiếng nhưng bị nghẹt. như vậy e nghi do bo công suất.e

7. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,, đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt, trở tại chân g công suất tốt,, cảm biến tốt,,, cảm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,, vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,, 2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,, vẫn chưa ra bệnh,,, đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất
8. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đem, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
9. chào các bạn. - dan am thanh KENWOOD rat mong các bạn gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc của khách nhờ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tôi trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chui rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn gop y và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp do mình một tay.thank các bạn nhiều.
10. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot(đã tháo công suất ra) ko thấy hư hỏng,,,
11. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
12. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh