

Câu 15074 của bạn Nguyễn Thế Việt - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ampli california pro 888 AR

Hiện tượng: ampli quá nóng, ngắt rơ le

Em có con aamli california pro 888 AR, không hiểu sao khi mở âm lượng to to 1 tý để hát karaoke thì rất nóng, chỉ được khoảng 2-3 bài là 2 vé nóng giẫy lên, và ampli ngắt (nhả rơ le) nếu mở nhỏ (không đủ âm lượng để hát) thì không vấn đề gì, hoặc khi ampli ngắt vặn nhỏ volume đi thì rơ le lại tự đóng lại. Em đã thay hết bóng mới mà vẫn không khắc phục được. Xin các cao thủ chỉ giáo!

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 2 / 7 / 2016

bộ tiền khuếch đại trong bo ko ổn...kiểm tra trở 100omh, 150omh loại 1w., kiểm tra trở yahe công suất, Tụ 104j, r100mh tải giả,, Q ổn dòng ,, đo áp ra loa và giữa 2 Q kích sò,,...

Các bài viết tương tự:

1. [Amly pro-9999R hang viet nam - Khi nghe 2 loa mot luc thi so nang qua muc vay lam sao de giam nang](#)
2. [ampli caliana pa-2009 - e co cai ampli caliana cho dien vao trở sứ 5w 0.47 om bị nóng đỏ lên. nhờ mấy a chỉ giúp cách chữa vs được ko ạ.](#)

3. [ampli california pro 333a - Hát thì tiếng bass ra chưa chắc lắm !](#)
4. [ampli california PRO-468A - hiện e nó bị do điện một chiều ở 1 vé ra loa. vé còn lại van hát được. nhưng rolecú đông rồi lại ngắt. e kiểm tra thì thấy tụ 50v220mi bị phồng và tụ 50v100mi bị rỉ sét đứt chân. e đã thay nhưng nó vẫn vậy](#)
5. [ampli tự lắp - e đang làm 1 bộ ampli tự lắp toàn bộ mạch có mình công xuất là mạch cũ từ của ampli arirang nhưng k hiểu sao tiếng cứ bị nghẹt nghẹt và nói rất nhỏ...e rất ít làm ampli nên k biết pan](#)
6. [california pro-468A - sò công suất rất nóng](#)
7. [Dai kin invecter 1 chiều 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút test ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo lỗi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
8. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám. hj. 1 là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hô, đo đường kR = 10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
9. [máy lạnh daikin.... - các bạn cho mình hỏi. ví dụ như 1 máy lạnh đang chạy bình thường nhưng ví 1 lí do nào đó mà lock chạy cao dòng nên thermit ngắt lock. như vậy là điện cấp ra dàn nóng vẫn còn đúng ko các bạn. chỉ có thermit ngắt thôi fai ko hay là boar ngắt điện ra dàn nóng luôn](#)
10. [tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá "" tại lảnh sửa tại nhà - bên thứ cấp "" 12v có 24v và 110v kg có . đèn nháy 1 nhịp rồi đi đai. e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì. e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)
11. [tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng,, cặp dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn.](#)
12. [tulanh vtb quá gio vn - tu bị thung dan nong, mình đã thay dan moi, khi bom ga thay dan nong, nong nua dan con nua dan ve phin kg nong. đau dan lanh co it tuyet bam. mình đã kiểm tra 2 dan nong lanh thay kg bị tuc.](#)