

Câu 10213 của bạn nguyên quy anh - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Ampli Omaton PA 1000 HQ

Hiện tượng: hư mạch Echo

Công suất máy vẫn ổn chỉ tội có tiếng sôi một bên, mình lấy mạch Echo cũ khác thay thì ổn nhưng không hay bằng, nhìn mạch thấy mới cấu không có hiện tượng cháy nổ, ai đã gặp trường hợp trên và đã khắc phục được, chỉ giúp mình sửa với, Cảm ơn.

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngo van chien (ngo van chien nb) - 13 / 7 / 2014

bạn thử thay mấy cái biến trở của bo này xem có hết hiện tượng ko?
thường thì các biến trở bị đứt, micro vẫn có tiếng nhưng ko có echo

Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát...](#)
- [âmly jarguar PA 4500A chạy sò trường 2SC2922&2SC1212,vì ECHO là vì 1IC RT2399 - máy vẫn phát nhạc bình thường,nói qua micro vẫn ra loa nhưng chỉ có khi cắm mic vào là phần vang và nhại \(RPT&DLY\) tại vì ECHO là không có tác dụng nút điều chỉnh âm](#)

lượng tại vì ECHO cũng k có tác dụng!

3. Ampli arirang 203iii đời đầu , biến thể xuyên , 8 fet. - Quạt tản nhiệt không quay, không có tín hiệu vào nhưng ampli vẫn ấm lên
4. ampli caliana pa-2009 - e co cai ampli caliana cho dien vào trở sứ 5w 0.47 om bị nóng đỏ lên.nhờ mấy a chỉ giúp cách chữa vs được ko a.
5. ampli california pro 888 AR - ampli quá nóng, ngắt rơ le
6. ampli JARUGAER PA-910A .12so chạy cấp 1943 và 5200 - ampli vãn hát bình thường nhưng 1 về nghe nhỏ hơn (tiếng bass không mạnh bằng về con lai).e đã kiểm tra và cho tín hiệu chạy thẳng bo công suất thì hai về nghe như nhau.như vậy chung to công suất tốt.con lai là hai mạch MUSIC VÀ MÀTERE.e đã thay hai VOLUME của hai mạch .thay 3 ic 4558 của mạch MÀTER.thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được.
7. ampli kenwood - ampli kenwood bao loi bao về protec
8. ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào , vặn master tổng lên khoảng 9 10h (gần giữa) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rè rè. em tháo 1 bo mic ra thì bo còn lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...
9. ampli tự lắp - e đang làm 1 bộ ampli tự lắp toàn bộ mạch có mình công xuất là mạch cũ từ của ampli arirang nhưng k hiểu sao tiếng cứ bị nghẹt nghẹt và nói rất nhỏ...e rất ít làm ampli nên k biết pan
10. Amplify - Ampli Omaton PA 1000 HQ - hư mạch Echo
11. Amplify về mix và về echo đứng .7 nút volume - Hỏng bo echo
12. model hàng mã madein điện tử đức tín,,,, - tình hình là em mới tậu được một em ampli xách tay ,xách chân ,xách nấc gì đó rất víp,,,,, sử dụng 12fet k2221-j352 sò xanh lá cây chính hãng nhật bản,,,,,, nhìn sơ qua thấy boar công suất nhiễm nước và mục hết các chân linh kiện,,,,,em đã cứu sống dc bo music, master, karaoke, echo,,,,, nhưng công suất thì cứu ko nổi,,,