

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16563 của bạn ngo van nhan - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ampli sansui 607f

Hiện tượng: mở lớn ngắt rơ le

xin chào anh em trên diễn đàn, hiện tại mình đang làm con ampli sansui 607f, chạy 2 cặp sò A1294/C3263 (15a,230v, 130w) tình trạng hư 1 cặp , tạm thời mình có 2 cặp D2560/B1647 (15A,150V, 130W) nên thử thay vào , bây giờ sinh ra hiện tượng cứ vặn to volume là rơ le ngắt, giống như là yếu công suất . loa thì cũng hơi lớn công suất nhưng không đến nỗi mới lên 10h mà đã ngắt rơ le như thế, mong được anh em góp ý, và đưa ra cách xử lý, xin cảm ơn

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Amly sansui 2000x sansui 2000a - Khác nhau ở chỗ nào](#)
2. [ampli caliana pa-2009 - e co cai ampli caliana cho dien vao trở sứ 5w 0.47 om bị nóng đỏ lên.nhờ mấy a chỉ giúp cách chữa vs được ko ạ.](#)
3. [ampli california pro 888 AR - ampli quá nóng, ngắt rơ le](#)
4. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luon chi co đen on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi đen on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
5. [ampli kenwood - ampli kenwood bao loi bao ve protec](#)

6. [ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào , vặn master tổng lên khoảng 9 10h \(gần giữa\) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rè rè. em tháo 1 bo mic ra thì bo còn lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...](#)
7. [ampli tự lắp - e đang làm 1 bộ ampli tự lắp toàn bộ mạch có mình công xuất là mạch cũ từ của ampli arirang nhưng k hiểu sao tiếng cứ bị nghẹt nghẹt và nói rất nhỏ...e rất ít làm ampli nên k biết pan](#)
8. [bat amly lon Loa no bup va tat role - minh moi thay mạch công xuất khác vào . bat amly lon loa no tieng bup va ngat role](#)
9. [CỤC ĐẨY CALIDONA PS-4800 - KHI MỞ CÔNG SUẤT LỚN CƠ TIẾNG RÈ Ở TẾP](#)
10. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đo lè nỏ đường hồ, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
11. [SOny 32t550a - Cắm nguồn vào nghe rờ le nhảy tạch tạch vài cái lên đèn đỏ rồi bấm không lên và không tác dụng gì hết xin chỉ giáo](#)
12. [tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)