

Câu 9642 của bạn NGUYỄN VĂN TĨNH - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): atx 600w -p4/24pin

Hiện tượng: kích nguồn quạt không quay

xin hay chỉ cách sửa chữa phần trên

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen duy cong (conkhiat) - 7 / 12 / 2013

xin hỏi bạn là dây màu tím có 5v chưa mà kích nguồn, bạn phải nói rõ hơn mới được

Các bài viết tương tự:

1. [ATX - 500w sata p4 24pin - nguồn hoạt động bình thường, khi cắm điện vào nghe tiếng rít khởi động máy chạy thì hết nhưng khi tắt máy thì nghe lại](#)
2. [ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
3. [ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
4. [bep tu khong ro Model. dung IC FSB 016\(20 pin\), IC dan mat Bep CT 1668 \(24pin\) -](#)

Cam nguồn : bat Power quac sang bao 2000W ,nau bt , không d/khien dc cac phim.khong Tang Giam dc, thao cam bien Mam ra van nau dc o che do 2000W , van không d/khien dc.

5. đạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
6. G31mv-k - kích nguồn card test nháy sáng rồi tắt. khi kích nguồn đo nhanh thì vẫn thấy có nguồn ram đủ. còn những nguồn khác k kiểm tra đc. tháo rắc 4pin ra kích nguồn vẫn bị như vậy.
7. gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh ,huynh nào tung gap xin ý kiến chỉ giao
8. Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguồn cấp cho cpu thì kích nguồn được, khi cắm nguồn cấp cho Cpu kích nguồn không lên, quạt chỉ chạy xẹt một cái.
9. máy lạnh toshiba inverter - dầu lạnh chạy, kích cục nóng khoảng 4 lan, là dầu lạnh bao den nguồn chop liên tục, mỗi lần kích là quạt cục nóng quay được 2 vòng rồi dừng im
10. NGUON ATX SP 600W - Nhảy ma hecxa lung tung!!!
11. nguồn ATX-tax 300w - nguồn P ON ra chỉ có 4v và kích nguồn quạt quay vài vòng rồi tắt .
12. Sửa nguồn ATX Sky-Link 600W có nguồn Vsb nhưng không kích nguồn được