

Câu 5374 của bạn Nguyen Tan Cuong - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ATX switching power supply model 250W

Hiện tượng: P.on không chạy

Kiểm tra : dây tím 5v dây p.on 0v (chế độ stanby)

tháo vớ nhìn linh kiện không có hiện tượng gì

đo đèn công suất và hàn lại chân (bình thường)

đo đèn đảo pha (bình thường)

cắm điện và P.on quạt vẫn không quay đo điện trên các dây 3.3v - 5v - 12v không có điện.

bạn nào gặp phải pan này rùi giúp mình với.

— [●] [●] —

ngoctu (ngoctu880)- 23 / 12 / 2012

“sua nguồn cấp trước” nó bị mất nguồn standby sao mà kích nguồn được bạn

le xuan (hoguom_vtc12)- 20 / 1 / 2013

p ,on 0v thì ko thể chạy , nó cần phải có điện áp từ 3,5v đến 5v , , nếu psom =0 có thể chết ic dao động

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van phuong (traingheohatinh)- 30 / 1 / 2013

chết diot nắn nguồn cấp trước! bạn tách bo khỏi nguồn cấp trước sửa nguồn 5v 12v!. nếu cấp trước dùng ic dao động thì chết ic hoặc mất nguồn khỏi dòng cho ic nên đèn công suất

cap trước không làm việc. dù điều kiện trên standby mọi chạy dc!

Các bài viết tương tự:

1. [9683. ATX - power supply ATX-500 - không lên nguồn 12v](#)
2. [ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
3. [ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
4. [ATX 400 Power Supply - máy đang chạy tự tắt, đèn báo nguồn, ổ cứng, main vẫn hoạt động. Nhờ mọi người xem có phải do nguồn không](#)
5. [Mạch nguồn dùng tụ không sử dụng biến áp_ transformerless power supply](#)
6. [Nguồn ATX switching power supply model SD450W - Mat nguồn cap trước.](#)
7. [nguồn ATX- POWER SUPPLY 350W - Mình đang sửa chữa nguồn ATX có hiện tượng là khi kích thì nguồn mo lên rồi ngắt liền](#)
8. [nguồn switching power supply - made in china - kích quạt không quay](#)
9. [power supply ATX-500 - không lên nguồn 12v](#)
10. [Switching power supply - Cấp điện vào chưa kích là nguồn hoạt động liền, mình hút dây xanh lá ra nguồn vẫn hoạt động](#)
11. [switching power supply - kích nguồn quạt không chạy](#)
12. [Switching power supply MU-500w - SỤT ÁP KHI CẮM TẢI VÀO](#)