

Bếp tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tình hình la bị mat nguồn chap sò công xuất e đ ktra linh kien từ nt tình hình la bị mat nguồn chap sò công xuất e đ ktra linh kien

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

mỗi chvs sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đóng sò vào may vi con phát hiện 1con transito dán bị chap 2 chan no co ten

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 11483 của bạn Nguyễn ngọc quang - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Bếp tu sunhouse model shd6180

Hiện tượng: Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tình hình la bị mat nguồn chap sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gi thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap mỗi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đóng sò vào may vi con phát hiện 1con transito dán bị chap 2 chan no co ten 9304 (Q2) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah

E sin cam on .

—    —

Các bài viết tương tự:

- [âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tg sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 \(e nghi là do thợ trước ngta tháo ra\) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa. ae cho mình ý kiến ạ](#)
- [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng](#)

Bếp tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp

từ nt tình hình la bị mất nguồn chap sò công xuất e đ ktra linh kiện

không đun được sò không chạy ần nhím có điều khiển nhưng bếp không đun được
quanh con VIP 12a k phát hiện gì thấy thu VIP 12a rồi ktra chân điện
kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
áp mới cho sò thấy chap 1 D4148 đã thấy nhưng e vẫn chưa đong sò

4. bếp tu seoul korea model SPN-7511n - cam điện vào la na cầu chì mình đã thay vào
vào máy vì còn phát hiện 1 con transito dẫn bị chap 2 chân nó có tên
12a tu loc nguồn rui nhưng không được có anh em nào biết chỉ giúp cho mình với
5. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp
9304 (Q2) nhưng e lại trừa có con này để thay .bác nào bt con nao
thay tương đương dc chỉ giúp e với ả | 2
7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +52 cho công suất - ban đầu hỏng
công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52
vol, các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt, (bo nguồn , ỏn áp và công suất đi
liên),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đong cấp vào lại ko đong ,bỏ 1 câu chì 1 về lại
đong (về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo
vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch
thế,,,
6. chào các ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong các ban gop y giúp mình chuyển la
the nay mình moi nhan dc của khách nhờ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy
radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chap phan công suất
.DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chap CONG SUAT nên kẹp loa vào
dinh u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả moi kiểm tra so
bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại
thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao gio vì vay nhờ các ban gop y và
giúp mình xem trên thị trường có con này không vay?tro giới liệu có ko các ban
nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các ban nhiều.
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra
nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày
. nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh
4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong
anh em giúp đỡ
8. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm
trước mình thấy 1 máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2 con d880
với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
9. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M ,
nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết
trị số nó là bao nhiêu để thay .
10. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tgvj tq, nên đồ lè nổi đường
hồ, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo
có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug
quốc chị? Bị lỏng mạch nhưg khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
11. midea model MI-SV19DC - hư nguồn ... đứt R cầu trì nguồn vào Vip 12A và thay
Vip12A và Dz ở chân 3 vip12A nguồn lên rồi nhưng bây giờ bệnh e nó là chạy tý lại
ngắt dao động rồi lại có .. (chạy ngắt chạy ngắt) e mới vô nghề lên mong các tiền bối
chỉ bảo e phải làm sao .
12. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường,
trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra
nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa
ra bệnh