

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15259 của bạn trần văn anh dũng - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): cooler master400w

Hiện tượng: bị sét đánh mât cấp tr. sửa đk rùi. nhưng bị kích châp.thay thử máy con đèn va tran rùi nhưng k dk

các a chỉ hộ e với k thì ho e xin cái sơ đồ. ak kích châp nhưng vẫn có điện ra, chỉ mất điện
chân pg thoii

— ●● ●● —

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp từ sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tinh hinh la bị mat nguon chap sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phat hiện gi thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap moi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhung e van chua đóng sò vao may vi con phat hiện 1con transito dán bị châp 2 chan no co ten 9304 \(Q2\) nhung e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ gium e voi ah](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cắp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tông khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ôн áp và công suất đi liên\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cắp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vế lại](#)

cooler master400w - bị sét đánh mât cấp tr. sửa đk rùi. nhưng bị kích
chapr.thay thử máy con đèn va tran rùi nhưng k dk | 2
đóng(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đâu)„„kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân băng vê rơ le bảo
vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol.,,ko hiểu là sao lại chênh lệch
thế,,

3. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
4. chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cắp nước(ko vặt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện vê 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
5. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cắp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cắp nước giặt bình thường nhung đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cắp nước nhung khi nhắc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
7. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cắp nước là 195V.ấn start để điện áp ra van cắp nước không thay đổi .minh nghi do hỏng máy con tranzitor có dung khong. mà cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
8. May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chapr 4con IGBT 40N60 Va bi đứt cầu chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhung may khong hoat dong.khi cap nguon thi may sang ca hai den mau xanh va mau vang.em nhin tren bien tuong 2 den thi den mau xanh la bao may san sang hoat dong.con den mau vang hinh nhu la bao loi qua nheit.
9. samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tuc .do nguon cap cho tieng va suli thi thay nguon nhap nhay lien tuc .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.suli nho va ma tran cung thay thu rui khong duoc
10. tivi BTV. mắt model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic mành STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dãn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic mành và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và núm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chaper 22000...(đỏ-đỏ-trắng)nối điện áp 25v xuống tụ cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay



cooler master400w - bị sét đánh mất cấp tr. sửa dk rùi. nhưng bị kích
chapr.thay thử máy con đèn va tran rùi nhưng k dk | 3
thế nhưng vẫn không có tiếng