



máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết

Câu 14859 của bạn phamvanke - đã có (8) trả lời & góp ý

Loại thiết bị (Model): máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A

Hiện tượng: hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết

Mong mọi người giúp đỡ xin cảm ơn mọi người! máy giống như ảnh của anh thái hòa đăng tải ở mục 14835i

— ● —

phamvanke (vtv3)- 15 / 5 / 2016

Anh thái hòa ở xã phường; quận huyện nào mình ở vb

thaihoa (dthoa)- 16 / 5 / 2016

đồ sơn bạn ơi ! còn gọi là đồ sơn biển gọi ,đồ sơn gái gọi,đồ sơn niều cái gọi.....quá đắt....không biết gọi cái gì nữa đây...chắc là chai nước biển.....bạn ạ..

dangnhattin (dangnhattin)- 16 / 5 / 2016

trời...máy giặt chảy nước ở van xả mà sao lại làm bộ số ha anh? như thế này...láo máy vào cho máy chạy chế độ xả vắt xem thử van xả có kéo loxo và cao su chặn nước ko? nếu kéo dc nhưng khi thả kéo mà cao su đứt thì,,,1 ra mua caosu khác thay vào,,,2 kiểm tra thấy ca su còn tốt thì vặn loxo căn ra một chút(có 2 cái loxo ,1 là loxo kéo của van,2 là loxo kéo cao su chặn)..3 nếu ko muốn mua cao su,anh cắt thêm ruột xe dán và cho caosu dày lên 1 tí,,4 tháo loxo lớn ra đôn thêm 1 em lông đến dày 2li vào,,,5,,nếu máy mới mua thì chỉ nên vệ sinh thui,,chắc là kẹt rác hay đồ vật gì đó.....còn BÁC THAI HOA đã gợi ý,,ĐỒ SƠN ...quá đắt...hhahahhah có dịp phải tung hoành ra một chuyến mới dc...2700km chứ mấy BÁC nhĩ...thích nhau mấy núi cũng leo...

phamvanke (vtv3)- 16 / 5 / 2016

Bác thái hòa ơi cho em cái số điện thoại của bác bầu cử xong em ra đồ sơn hóng tý gió mặm có điều kiện em vào thăm bác và gia đình! Số đt của em là 01693855519

phamvanke (vtv3)- 16 / 5 / 2016

Cái máy gặt như ảnh của bác hòa nếu ai đã từng tháo mâm giặt thì mới rõ cụm van xả nước.thông thường các máy chỉ có một đường xả và một đường chống tràn còn máy này có hai đường xả Ai đã làm xin chỉ giùm xin cảm ơn mọi người!



nguyen duc hai

(duchainguyen2015@gmail.com) - 25 / 5 / 2016

máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả. Khi tra ông quảng cáo sử dụng bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy là là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết. Do đó nước vào bạn sẽ thay ngay bệnh.

nguyen duc hai (duchainguyen2015@gmail.com) - 25 / 5 / 2016

mình đoán có nhầm thì máy của bạn xả nước ở giữa trục, nghĩa là cái đường xả thu 2 mà bạn nói đó, nó có một cái phốt nước lớn ôm sát vào trục quay của hộp số. Khi bạn lắp hộp số vào nó bị kẹt hoặc không ôm sát nên mới bị đổ nước đó bạn. Bạn nên nhắc hạn long giặt ra sau đó đổ nước vào bạn sẽ thay ngay bệnh.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lại hoàng phong (Phong văn) - 17 / 6 / 2016

Hồng van tiết kiệm nước .shap chuyên bị đổ nước vào không giặt vẫn chảy nước. Hp đồng hồ

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp](#)

máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra công gioăng cao su vẫn còn bình thường tháo màn giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình tháo mặc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

3. chào các ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoai roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
4. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5.5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
8. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra khong vân đề gì mình về vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vân vậy . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi khong sửa duocj bo mạch buồn quá
9. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
10. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
11. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình

máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt, mình đo điện áp ở phao là 2V DC. Đường hơi không tác, khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được

12. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được