



máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước
Câu 16186 của bạn dangnhattin - đã có (12) trả lời & góp ý,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,, | 1
Loại thiết bị (Model): máy giặt toshiba 990, inverter, cần mua đồ
Hiện tượng: chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần nhả không nhựa côn,,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,,

kiểm tra mạch ổn,công tắc cửa cơ và từ tốt,dây tốt,sensor tốt,đếm từ tốt,,công tắc nhả côn không nhựa tốt,,,,,,,hiện tại máy hư bộ số,,,,,,,ai có xin pm giúp,,,đi NHA TRANG mà ko có,,,chán,,khách hối quá,,

— [●] [●] —

vuvantrong (trongvodoi)- 9 / 4 / 2017

Nghe như công tắc chống lắc . Vậy ma hong số. Khó hiểu nhi. Làm nghề này đau đầu muốn hư. Hihi. Minh o hp ko giúp được

vuvantrong (trongvodoi)- 9 / 4 / 2017

Nghe như công tắc chống lắc . Vậy ma hong số. Khó hiểu nhi. Làm nghề này đau đầu muốn hư. Hihi. Minh o hp ko giúp được

dangnhattin (dangnhattin)- 9 / 4 / 2017

chào,,,nếu bạn hiểu về mạch toshiba inverter chắc bạn sẽ ko nói pan này giống công tắc chống lắc,,,,,với bo thường có vẻ là vậy,,,nhưng inverter mã lỗi như sau,,,nếu công tắc nắp hay còn gọi là công tắc chống lắc đi chung với càn lắc thùng hỏ thì máy báo lỗi e21,,công tắc này được đấu nối tiếp với công tắc cửa TỪ nhé bạn,,,còn nếu máy hư công tắc khóa cửa sẽ báo e23,,,,,để mình nói rõ pan cho bạn hiểu,,,nếu bạn đã thấy bộ li hợp không côn của thùng này chắc bạn sẽ biết,,trong bộ không có 2 khất nhựa riêng biệt,2 cỡ khác nhau,cỡ to nằm trên dùng để ép khóa lồng khi máy giặt,,và cỡ nhỏ dùng để khóa mâm từ dùng để vắt khi van kéo xả đồng thời kéo không côn nhả cỡ to ra và bó cỡ nhỏ lại mâm từ,,khi ấy máy cấp điện và bắt đầu dò xung lắc lắc mâm từ qua trái phải liên tục với mục đích là để không nhựa cỡ nhỏ rớt đúng vào khe mâm từ và cũng giúp cân quần áo trong lồng cho đều,,,,,vì cái không nhựa của máy đã bị mòn cỡ nhỏ nên khi mâm từ lắc lắc thì lực tạo ra quá cao,vòng tua quay qua lại nhanh nên bộ đếm từ cấp lệnh lên xử lý báo là đồ trong thùng đang nghiêng 1 bên nên máy xả nước vào và trộn đồ lại mới cho xả và vắt,,,nhưng không côn bị hư cỡ nhỏ nên máy cứ lặp lại tình trạng trên,,,đây là hiện tượng bình thường nên máy ko báo lỗi gì hết,,,cứ chạy 6-7 tiếng vẫn như thế nhé,,,,,,tui chia sẻ cho anh em biết sau này có gặp ko cần phải mò lung tung ,,mất thời gian nhé,,,tui nghĩ rất ít người gặp ca này,,,,,,nên o biết,,

tran van khoa (vitamin)- 9 / 4 / 2017

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như

sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước

Cần đặt đồ gì a đặt mua cho nhé. A BH cho hãng Toshiba mà. Bên toshiba a chỉ làm điện tử nên điện lạnh ko dành lắm
và kéo cần mà không nhua còn,,,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì dừng lại,van xả đóng lại,máy lại

cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại,,, | 2

vuvantrong (trongvodoi) - 10 / 4 / 2017

Cam on ban .minh lam may inver của đúng ít lam .ko co nhieu kinh nghiem . Lắc lắc để vào khớp. Minh biết. Có thể lúc lắc2 lồng giặt ko ăn khớp nên chỉ co mâm giặt way. Dẫn đến quần áo bị vo lại thành cục va điều gì phải đến sẽ đến. Mi chỉ đoán thôi nhé. Nhưng nếu o máy thường mà cần phải lắc2. Thi vì đa nang ko giải quyết được đúng ko. Có cách nào giải quyết ko vậy bạn.

dangnhattin (dangnhattin) - 10 / 4 / 2017

cậu nghĩ sao đơn giản quá nhỉ,,,tui ko biết nói sao lun ấy,,,chắc cậu chưa thấy bộ không thắng inverter nên mới nói như thế,,,,,cách giải quyết là đi mua cái không còn thay vô thu,,chỉ có 120k thui,,,tui đã thay và lấy 850k rùi,,,,,,ăn tiền cao vì chỉ có tui mới dám banh bộ không ra thui,,,tụi thợ khác sợ hư khách bắt đền nên chẳng ông nào dám chơi,,,,hiihihih,,,,,

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen) - 10 / 4 / 2017

chú mày cao tay đấy, tiên đây cho a hỏi chút, a có cái máy giặt bằng tay, ko hiểu dao này bị hư chỗ nào mà nó rất ít giặt, và giặt đồ ko sạch. chú bắt bệnh giúp a nói hư chỗ nào , cảm ơn chú trước

nguyên anh quan (anh quan2015) - 10 / 4 / 2017

Đọc chia sẻ của tin ma thấy hấp dẫn giờ ước gì còn trẻ chưa có gia đình vào xin học ban tin . mình nói that lòng đấy anh . Cảm ơn ban tin và anh em trên d,,, con tủ lạnh daewoo 160l mình mớ anh em gops ý đng như ban tin nói hư xả đá tắc thoát nước... Dân dên như vậy. Tuổi đời thì cao mà tuổi nghề thì trẻ trâu

dangnhattin (dangnhattin) - 10 / 4 / 2017

hahahhahaa,,thui bỏ ý nghĩ đó nhé anh,,,,làm chung với em không khéo yêu nhau lun thì hư,,, 2 bà vk để ai lo,,,,,,kakakakakakakakak,,dù gì cũng chúc mừng nhé,,,nên lấy facebook em mà hỏi cho nhanh,,,bữa giờ anh theo em thì ra trường rùi còn gì,,,hahahhahahaha.....

dangnhattin (dangnhattin) - 10 / 4 / 2017

nhân tiện cảm ơn anh khoa nhak,,em mua dc rùi ạ,,,

dangnhattin (dangnhattin) - 10 / 4 / 2017

ah,,câu hỏi có phải anh đang hỏi máy giặt chạy khiển bằng không timer chứ ko khiển bằng bo đúng ko? máy 2 lồng riêng,,1 giặt, 1 vắt hả anh,,?

máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH thay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quy về chế độ vắt,phải đóng van xả,đóng lại mới lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại,,, | 3

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
 tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

xuan du can (du can)- 25 / 4 / 2017

Bên mình bán thuốc đặc trị bệnh này của toshiba Inverter nhé

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
3. [Mạch toshiba B1100 - Giặt xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả](#)
4. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
5. [máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với](#)
6. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước kéo xả .nhưng khi bắt chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi phéc cạnh của lồng ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường cấp nước về chế độ xả,rút lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại,,, | 4

7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hẳn van xả ra không? mình cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về về sinh lại dắc cắm o bo và cho chạy vẫn vậy . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá
8. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đỡ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
9. Máy giặt Toshiba AW A800SV - Chạy độc lập chế độ giặt mâm xoay vẫn xoay bình thường , chạy độc lập chế độ xả máy chỉ xả nước , chạy độc lập chế độ vắt máy xả nước xong máy kêu 2 tiếng rừ rừ rồi báo lỗi nháy đèn
10. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
11. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
12. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị