



Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tivi tq, nên đồ lè nỏ đường hỏj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cữg 10v. Câu 11841 của bạn Boy Ngok đã có (13) trả lời & góp ý. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quôc chj? Bị lỏng mạch nhug khj đo H thấy 22v. Nhug vãn chay pjh thuog lạ thât. Loại thiết bị (Model): Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tivi tq, nên đồ lè nỏ đường hỏj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cữg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quôc chj? Bị lỏng mạch nhug khj đo H thấy 22v. Nhug vãn chay pjh thuog lạ thât. Hiện tượng: .

— [●] [●] —

phamthehuong (thehuong2007)- 1 / 2 / 2015

phamthehuong (date: 1/2/2015)
xin giúp con samsung CS-29Z50-HE hiện tượng là mo máy lúc dc lúc không.lúc mo được có hình không có tiếng.tat mo lại có hình có tiếng bình thường. được một lúc máy tu tat.xin các cao nhân chỉ giao

vuativi CRT (vuativi CRT)- 2 / 2 / 2015

Chào boy,hiện tượng 3 tia có 1 tia gần = điện thế âm đối với các boar mạch của lý tiểu long là bình thường.Nếu cháu kg hút con c2482 ra thì cháu sẽ phát hiện pan đó ngay. cho máy chạy nhẹ xoay đích đèn vào chỗ tối nhẹ cháu sẽ thấy C-E của con c2482 nó phóng lửa nhẹ,đó là do lỗi của nhà sản xuất thiết kế quá gần nhau.

HOANGNGUYENPHUONG (LANH)- 2 / 2 / 2015

Ok bác vuativi CRT

nguyen ba quang (a quang)- 2 / 2 / 2015

cám ơn BOY . mình cũng có khách đang thắc mắc vụ này đây . sửa xong ok giao người ta, đang phản ảnh đúng như vậy đây .

nguyen ba quang (a quang)- 2 / 2 / 2015

ý quên cả Bác VTV- CRT nữa nha! Thanks!!

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 2 / 2 / 2015

cháu cảm ơn bác vuativi CRT , còn hiện tượng dot tim H = 22v là sao bác ạ, cháu ko hiểu thường thì 4,5 tới 6v là cao nhưng đây nó lên tới 22v, cháu tưởng đồng hồ đo hư như đợt trước nhưng k phải, lạ thật. cao áp này đã được thay bởi thợ trước, cháu tưởng họ dấu nhầm



Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nổi đường hồi, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. chân, dò lại thì cao áp ko có chân nào 4.5v, cháu cắt đg H ra, tạo đg H khác = 4.5v, nhưng máy sáng trắng nổi đg hồi, thật ra máy khách đem tới mất hình, do lỏng mạch cháu hàn kỹ máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun nhehe. 2. Máy trung quốc cũ? Đí lại máy chạy bình thường nhưng muốn biết tại sao H = 22v, nên tìm sách tạo h=4.5v thử, log mạch nhưng kjt đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy bình thường lạ thật.

. | 2

Diệp Thị Hà (Diep Thi Ha)- 2 / 2 / 2015

Có thể do rò trong đèn nên người thợ đã quấn đốt riêng và cách ly mass, thật ra cũng ~ 5v thôi , do bạn đo mass máy nên mới 22v

vuativi CRT (vuativi CRT)- 3 / 2 / 2015

Hiện tượng cháu đo VAC của tim đèn lên 22v là do kg trùng mass thôi.9 xác là đo tại chân đèn nhé.thực tế mà 22vac thì tim đèn ấy nó sáng giống đèn xe 4 bánh ấy.

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 3 / 2 / 2015

thương thì máy trung quốc ko lấy maass H riêng, hi cháu giao khách rồi nhưng đợt trước cháu dò thấy mas chung mà ta, mà 22v sợ nó ko sáng như đèn ô tô mà nó tối như ban đêm rồi bác vua ti vi à hehe,

nguyen ba quang (a quang)- 3 / 2 / 2015

Bác Vuativi-CRT cho hỏi thêm là , hiện tượng như BOY nói nên ĐỎ. KR=10V. cách khắc phục???

nguyen ba quang (a quang)- 3 / 2 / 2015

bởi vì mình có TCL 29, chạy nóng máy mới bị như vậy đây. xin chỉ giáo ??

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 3 / 2 / 2015

thì mình cách ly ra thôi anh à

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nổi đờng hoi. đo đờng kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cữ 10v.

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham van thuat (quangthuat87) - 3 / 2 / 2015

Với trường hợp của bạn Nguyễn ba Quang thì bị chập tia nhè chứ không giống như của Boy Ngok bị chập CE .

Các bài viết tương tự:

1. Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóng bỏng tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hầu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.
2. âm ly 8 sò (4 sò 1 về)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse
3. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
4. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
5. máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút

Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nổi đường hô, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v.

ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình, máy cấp nước giặt được khoảng 3 đến 7 phút là mất nguồn, rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện. chưa thực hiện được 1 chu trình giặt, xả vắt thì mất nguồn.

Sau đó rút con 4202 trên dg ki ra đo có 150v trên ki, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hene. 2. Máy trung quốc hj. Bị lỏng mạch nhúng khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy bình thường lạ thật. -

6. Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt, lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới lun, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt, xả vẫn kéo bình thường. mình đã kiểm tra phao vẫn tốt, công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa.
8. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor la M1J43 thay bằng con gì được
9. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường. quạt chạy, đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc. vậy mà không có gió lạnh xuống, quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì