



mong các bác các anh giúp đỡ em - em có 1 ampli california 8 sò bo  
liền. 1 kênh hát vẫn bình thường còn 1 bên nghe rè ,càng mở to thì  
Câu 15657 của bạn ngo van manh - đã có (5) trả lời & góp ý  
càng nặng. em đã lau chùi sạch sẽ tất cả . đã kiểm tra sò không bị  
hư. đóng thẳng dây tín hiệu vào bo để kiểm tra thì thấy kênh trái rè  
Loại thiết bị (Model): mong các bác các anh giúp đỡ em ..... | 1  
Hiện tượng: em có 1 ampli california 8 sò bo liền. 1 kênh hát vẫn bình thường còn 1 bên nghe  
rè ,càng mở to thì càng nặng. em đã lau chùi sạch sẽ tất cả . đã kiểm tra sò không bị hư.  
đóng thẳng dây tín hiệu vào bo để kiểm tra thì thấy kênh trái rè .....

mong các bác. các chú các anh giúp đỡ ạ! em xin chân thành cảm ơn

—●●—

**thaihoa** (dthoa )- 10 / 11 / 2016

của bạn nên thay lại 2 đèn khuếch đại tới chân B công suất ấy..nó thường bị đứt BE,,,  
**ngo van manh** (khanhlinh12a7 )- 10 / 11 / 2016

không được bác à vẫn rè

**thaihoa** (dthoa )- 10 / 11 / 2016

bạn có biết cách thử từng tầng một k?  
bệnh này không có,,khi biết cách đo kiểm để khoanh vùng,,khi bị dè ở tầng cs thì thường  
mất định thiên 1 chiều, còn dè ở bo music thì tiếng mic k dè,,,và còn nhiều lắm,,khi ngạt và  
méo dạng tiếng 80% bo CS,,k dám nói rộng,,với mình trực diện,,thì nhanh thôi..k phải cái gì  
cũng dùng kinh nghiệm được,,

**DT Ngoc Hai** (DT Ngoc Hai )- 10 / 11 / 2016

bác Thaihoa đã bắt mạch bốc thuốc như vậy mà bạn vẫn chưa làm đc kể ra cũng nản nhĩ.  
mình gợi ý 1 chút để bạn khoanh vùng nhé: âmly có 2 kiểu rè( trên bo tín hiệu hoặc phần  
cxuất)bạn mượn tín hiệu của vế phải đag tốt đầu sag bo cxuất vế trái sẽ biết đc bệh nằm ở  
phần nào. Theo bạn nói thì bị rè trên bo cxuất cách đơn giản nhất bạn kiểm tra nguội các  
đèn; diot;trở;tụ thật kỹ sẽ hết bệnh.1số đèn nhỏ trên bo cxuất để thang x1k đồ mới phát  
hiện rò nhẹ.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình**

mong các bác các anh giúp đỡ em - em có 1 ampli california 8 sò bo liền. 1 kênh hát vẫn bình thường còn 1 bên nghe rè .cần mở to thì

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**

SANYO ELEC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**ngo van manh** (khanhlinh12a7 )- 11 / 11 / 2016

vâng em cảm ơn các bác các anh.. giờ em sẽ kiểm tra lại ...e k biết lắm về điện tử.. chỉ là không muốn mang ra thợ ...e thấy điện tử cũng là 1 nghề rất hay nên tò mò thêm về nó 1 chút..cảm ơn các a đã giúp đỡ tận tình

### Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏy bo công suất am ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bở tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hâu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưg m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 về\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
3. [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
4. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch](#)

mong các bác các anh giúp đỡ em - em có 1 ampli california 8 sò bo liến. 1 kênh hát vẫn bình thường còn 1 bên nghe rè ,càng mở to thì càng nặng. em đã lau chùi sạch sẽ tất cả . đã kiểm tra sò không bị

5. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng...khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi...mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở...em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc...nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
6. đâu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác
7. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +-52 vol cho công suất +-17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot(đã tháo công suất ra) ko thấy hư hỏng...
8. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
9. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
10. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiền ít ai kêu đắt,,