

Câu 6570 của bạn Tri Hai - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Nguồn ATX Trung quốc  
Hiện tượng: thay đèn công xuất

mọi người cho tui hỏi tý, thay đèn công xuất 13009 bằng 13007 có dc không chất lượng của nguồn có yếu không vậy?

— [👍] [👎] —

**bui vansom** (dientuhoangduong@) - 8 / 4 / 2013

bạn tra xem .nguyên tắc là công xuất, điện áp tiếp giáp ce, và tần số cắt. tớ cũng chẳng quan tâm da be

**ngoctu** (ngoctu880) - 11 / 4 / 2013

ok

**dao huy ha** (dao huy ha) - 17 / 4 / 2013

bạn thay 13005 cũng được

**Tung Sarker** (tungsarker) - 7 / 5 / 2013

nghe nói thay 13007 = 13009 thì công suất sẽ khỏe hơn, như của bạn tức là làm ngược lại, mình nghĩ là được, nhưng công suất sẽ yếu đi.

**luong quoc khanh** (khanh 29) - 27 / 5 / 2013

ok bạn ah

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**vu tung** (vutunghb) - 4 / 3 / 2015

Mình được biết trong mạch 2 con đèn cs đó chia nhau gánh mỗi con 150v, mà điện áp con 13007 có thể đảm bảo. Dòng thì con 13009 là 12A, còn 13007 là 8A.

### Các bài viết tương tự:

- [amly jaguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh banc o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vé công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 va c2837 vé cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
- [anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\) - anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\)](#)
- [ATX - Em mới độ lại cái nguồn thành +-40v và +-12v.Muốn nâng công suất lên,đèn công xuất 13007 thay bằng 13009 ok, IRFP460\(N-CH 500V 20A\),IRFP250\( N-CH 200V 30A\) và 20n60\(N-CH 600V 20A\) thì con nào dùng được.](#)
- [bếp từ philips-trung quốc.không rõ model; - không lên nguồn,mình đã kiểm tra và đã thay tụ 5mf,thay cầu trì,còng nguồn.cũng đã kiểm tra mấy con tụ lá vàng 104,va mấy con ba chân s8550.khi cắm điện có lên nguồn nhưng cho nồi nấu thì không chạy mà lại hiện mỗi số 3](#)
- [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
- [Bep tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tinh hình la bị mat nguon chap sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gì thay](#)

thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap môi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhung e van chua đóng sò vào máy vì con phát hiện 1con transito dán bị chập 2 chan nó có ten 9304 (Q2) nhưng e lại trua có con này để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah

7. crt vĩ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây (nguồn cũ cũng 3dây) nhưng xem nó cứ nghe tạch tạch nơi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhưng vẫn nghe tạch2 nho nhỏ.đã trả khách nhưng k biết xem dc lâu k.
8. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
9. Nguồn ATX Trung Quốc - Cấp điện kích nguồn thấy có 4V P.on, nhưng 5v STB ->10v
10. pioneer model A-500 công xuất 230wat điện 100v - mất 4 con công xuất gắn vào tản nhiệt
11. tivi màu vĩ trung quốc,tại nhà khách nên k rõ chỉ số - mấy hôm trc pan của nó là báo nguồn nhưng k lên hình,e kta e thay đũaũa đèn hình thì xem ngon lành.nhưng dc 1hôm lại k lên hình nữa(đèn vẫn báo). e ktra nguồn thì ok,cấp 110,12 đầy đủ.tự dưng e đo đạc dc tý cắm vào thì lại xem dc,mag trả khách.hnay lại tiếp tục.e cũng k rõ pan.mog ae gợi ý
12. tivi trung quốc ic 8873-hay 22 - tivi trung quốc vì nhỏ ic8873 bị lượn song ọo hình từ trên xuống dưới ,mỗi lần đổi cảnh sang la cao ap rit lên.đã kiểm tra cac nguồn đều tốt.bên sơ cấp cung không có linh kiện hỏng