

Câu 16504 của bạn ngọc minh - đã có (1) trả lời & góp ý.

NIKEN

tình trạng hư transistor khuếch đại sắc

chào mọi người em có tivi nhue trên tình trạng là hay hư con khuếch đại sắc cứ thay vào mấy ngày lại hư , không biết vì sao mong được chia sẻ các nguồn vẫn bình thường

— ☺ ☹ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thaihoa (dthoa) - 20 / 10 / 2017

hay hư súng màu nào hả bạn?

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [chào ae tren dd,chúc ae ngày mới vui ve,kiếm dc nhiều lúa hiii - e có con CRT NIKEN màn phẳng chạy vỹ trung quốc,tổng TDA11105, FB:T1010A](#)
3. [laptop Ssamsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh \(màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh\).Khi không cắm sạc \(dùng Pin\) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này](#)

cắm sạc vào thì ko sao cả.

4. Mạch khuếch đại dùng BJT và Phương pháp ghép các tầng khuếch đại
5. Mạch khuếch đại thuật toán là gì ? Nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại thuật toán
6. Mobistart 452c - Cắm sạc báo lỗi sạc quá áp.em thay thủ mấy cục sạc vẫn thế
7. nguồn 7.8vdc cho quạt sạc acquy.xin giúp - chào ae mình có quạt sạc accquy bị nô? nguồn sạc 7.8vdc. mình lấy nguồn xung đầu đĩa dvd độ lại cho nguồn sạc acqquy nhưng nguồn ra nó 10vdc mình cần đi ốt zone 7.5vdc nhưng nó chi? giảm dc 1vdc là còn 9vdc nhờ ae có cách nào hạ nó xuống khoảng 7.8vdc xin cảm ơn
8. Niken 21 NCT-21 HF11 - dò chỉ vào kênh vtv1
9. tivi LG Ultra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nút ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này
10. Tivi niken - Máy chạy bthg. Có tiếng ko có hình. Vặn tăng cao áp lên vẫn ko thấy gì hết.
11. TiVi NiKen : model : NTC -21H01....cao áp 1010.dòng d1555.nguồn w6553A và tổng TDA 11105 - pan bật máy chạy khoảng 30p rồi lại tự tắt lại tự bật...đã thay thạch anh dao động và rút bỏ diot ở đường HT nhưng vẫn không được
12. TV Niken 21 phẳng - mở máy khoảng 1s là ngắt dao động, nguồn ok.