

Câu 16269 của bạn phân thành nguyên - đã có (2) trả lời & góp ý.

Samsung CS21M17ML  
tình trạng BI CHÁY TRỞ 414

MÁY CHẠY RÙI, NHUNG BỊ CỘT DỌC BÊN TAY TRÁI, CHƯA TEST HÌNH DC. BẮM ĐÀI THÌ SỐ NẴM Ở GIỮA, NHƯ HÌNH Ở LINK. <http://codientu.org/attachments/78716/>

— [●] [●] —

**Dương Trung Thành** (091008320) - 21 / 5 / 2017

hư mạch AFC cụ thể là chập con tụ gốm dẫn đến cháy con trở đó . thay là OK . hết cột đen luôn

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Dương Trung Thành** (091008320) - 21 / 5 / 2017

Từ C sò qua con tụ 681 - r414 ( 15K ) -----> IC . chỗ gắn con r 414 có con tụ 4700 đở đở thì phải chập

### Các bài viết tương tự:

- [âm ly pro 468a - cháy 1 bên công suất cháy trở 150om 0.5 w tháo đo tran tầng thúc không hư .tháo bỏ 4 con sò ra ngoài cắm điện role hút tương ngon ăn cắm sò vào thì cứ cháy trở 150 om kiểm tra lá ị sò không hư mong các ban giúp đỡ](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
3. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
4. đầu DVD karaoke WTK - chạy dc 30 phút bị đơ các nút bấm ko tác dụng rồi tự sập nguồn lại chạy lại rồi sập nguồn
5. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn
6. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quỏc chj? Bị lỏg mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thỏt. - .
7. samsung 7k2 - bị cháy mất con R ngay cạnh 2 tụ 104j 630 .
8. Samsung CS21M17ml - Vào service , option2, chỉnh V-Guad từ OF sang ON, máy chỉ còn màn hình đen, không tiếng. Vào service lại thì không thấy các dòng lệnh để chỉnh service.
9. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đườg ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đườg ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đườg gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đườg hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lỏc ko chạy.đã kiểm tra sỏ lạnh sỏ nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ỏm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lỏc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lỏc chạy giỏt giỏt rồi qutj va lỏc ko chạy.sau đó rút điện ra gỏm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lại bị như cũ