



Tivi LG RT-21FB70V - Mở lên kêu tí tí tít....nghi hư sò dòng mình đã rút sò dòng ra và thay con mới vào nhưng lại bị hư ko rõ nguyên Câu 10065 của bạn vungocvuong đã có (13) trả lời & góp ý mà mình đã thay cả cao áp flyback mà cũng không được mong mọi người giúp..?? | 1

Loại thiết bị (Model): Tivi LG RT-21FB70V

Hiện tượng: Mở lên kêu tí tí tít....nghi hư sò dòng mình đã rút sò dòng ra và thay con mới vào nhưng lại bị hư ko rõ nguyên nhân.. mình đã thay cả cao áp flyback mà cũng không được mong mọi người giúp..??

xin moi nguoi giup..

— ●● ●● —

havanthuan (hathuan)- 19 / 6 / 2014

Thay tụ 183/2000v

nguyen manh hung (hung2810)- 20 / 6 / 2014

the la co dia so nuong an roi

vu ngoc lenh (lenh)- 20 / 6 / 2014

kiem tra may con tu phan dong lai tia va ca nguon nua nguon dang cao wua cung nuong so day

vungocvuong (VuNgocVuong)- 20 / 6 / 2014

tụ 183/2000v mình chưa thấy.. nhưng mình đã thay tụ ở cực C sò...nhưng cũng ko đc.. khi mình rút sò ra thì đo nguồn trên B+ 110v c 110v...khi cắm sò thì kêu tí tí.. mong mọi người có cách nào giúp em với

vungocvuong (VuNgocVuong)- 20 / 6 / 2014

đo các nguồn vẫn đủ..5v 8v 14v..

nguyễn chỉ hung (linhdtdh)- 20 / 6 / 2014

kt yoke có bị cháy ko bác

luong quoc khanh (khanh 29)- 21 / 6 / 2014

tụ 183/2000v là con tụ c/sò ý. thay đi ok.

osamatrieu (osamatrieu)- 21 / 6 / 2014

hở cao áp rồi



Tivi LG RT-21FB70V - Mở lên kêu tí tít....nghi hư sò dòng mình đã rút sò dòng ra và thay con mới vào nhưng lại bị hư ko rõ nguyên **nguyen manh hung** (hung2810) - 21 / 6 / 2014
nhan.. minh da thay ca cao áp flyback mà cũng không được mong đợi
ban noi ro no la dong slim hay duoi dai con so rin cua no la so nao ,va ban da thay loi nao
vao can cu cai do truoc da roi moi phan benh nha may dai ca
người giúp..?? | 2

phantu (dt_phantu)- 21 / 6 / 2014

nếu là slim thì bạn thay sò gì rồi số mấy ?

BUI VAN CHINH (chinh0987741241)- 22 / 6 / 2014

D 180v có thể hư

nongngochung (hungnong)- 23 / 6 / 2014

doi voi LG slim neu hong cao ap thi so dong khong chet nhanh nhu vay dau. bac cu tim con tu 183/1600v thay di da roi kiem tra lai tia va 2 con diot xung 5A gan C so. thung mot trong 2 con so cung ra di day

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, TX Ba Đồn,
Tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vungocvuong (VuNgocVuong)- 18 / 8 / 2014

Xin cảm ơn bạn thay mat 3 cai cao ap 3 so cai thu 4 oke các bác ah..

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏj bo công suất am ly này lúc đâú chêt 2sò vể tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nót bỏg tay, nge đc măy ngày là cháy loa và chêt sò laj. Đã thay hâu như gân hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhưng m muốn tìm hkeydownhuyên nhân.hjx.](#)



Tivi LG RT-21FB70V - Mở lên kêu tí tít....nghi hư sò dòng mìnđã

rút sò dòng ra và thay con mới vào nhưng lại bị hư ko rõ nguyên

2. âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vẫn to volume master nhau.. mình đã thay cá cao áp Hyback mà cũng không được mong đợi hoặc vẫn to volume míc vẫn cả num Hi của míc và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lầm rít lầm,,muốn hát mà ko dc hát,,
3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đói xứng +17vol qua 2 ồn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chêt cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trả tụ tốt,(bo nguồn ,ồn áp và công suất đi liên),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng vê rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
4. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
7. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được cùn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết tri số nó là bao nhiêu để thay .
8. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
9. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đâu input ổn cả lúc sau thử thi cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
10. tivi BTV. mắt model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dân và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. tủ lạnh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuồng ngăn mát thông không bị tắc,đã để chăn gió xuồng ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuồng ngăn bảo quản không bị chăn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuồng , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lầy rẻ nghe người dân nghe loáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp



Tivi LG RT-21FB70V - Mở lên kêu tí tít....nghi hư sò dòng mình đã

rút sò dòng ra và thay con mới vào nhưng lại bị hư ko rõ nguyên
với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiêu
nhanh.. mình đã thay cao áp flyback hả cũng không được mong đợi
sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiên ít ai kêu đắt., người giúp..?? | 4