



Tivi LG RT-21FB70V - Mở lên kêu títtít....nghe hư sò dòng mình đã rút sò dòng ra và thay con mới vào nhưng lại bị hư ko rõ nguyên nhân.. mình đã thay cả cao áp flyback mà cũng không được mong mọi người giúp...?? | 1

Loại thiết bị (Model): Tivi LG RT-21FB70V

Hiện tượng: Mở lên kêu títtít....nghe hư sò dòng mình đã rút sò dòng ra và thay con mới vào nhưng lại bị hư ko rõ nguyên nhân.. mình đã thay cả cao áp flyback mà cũng không được mong mọi người giúp..??

xin moi nguoi giup..

—— ☹ ☹ ——

havanthuan (hathuan)- 19 / 6 / 2014

Thay tụ 183/2000v

nguyen manh hung (hung2810)- 20 / 6 / 2014

the la co dia so nuong an roi

vu ngoc lenh (lenh)- 20 / 6 / 2014

kiem tra may con tu phan dong lai tia va ca nguon nua nguon dang cao wua cung nuong so day

vungocvuong (VuNgocVuong)- 20 / 6 / 2014

tụ 183/2000v mình chưa thấy.. nhưng mình đã thay tụ ở cực C sò...nhưng cũng ko đc.. khi mình rút sò ra thì đo nguồn trên B+ 110v c 110v...khi cắm sò thì kêu títtít.. mong mọi người có cách nào giúp em với

vungocvuong (VuNgocVuong)- 20 / 6 / 2014

đo các nguồn vẫn đủ..5v 8v 14v..

nguyễn chỉ hưng (linhdtdh)- 20 / 6 / 2014

kt yoke có bị cháy ko bác

luong quoc khanh (khanh 29)- 21 / 6 / 2014

tụ 183/2000v là con tụ c/sò ý. thay đi ok.

osamatrieu (osamatrieu)- 21 / 6 / 2014

hư cao áp rồi



Tivi LG RT-21FB70V - Mở lên kêu títt....nghe hư sò dòng mình đã

rút sò dòng ra và thay con mới vào nhưng lại bị hư ko rõ nguyên nhân.. mình đã thay cả cao áp flyback mà cũng không được mong mọi người giúp..?? | 2

ban noi ro no la dong slim hay duoi dai con so rin cua no la so nao ,va ban da thay loai nao vao can cu cai do truoac da roi moi phan benh nha may dai ca

phantu (dt_phantu)- 21 / 6 / 2014

nếu là slim thì bạn thay sò gì rồi số mấy ?

BUI VAN CHINH (chinh0987741241)- 22 / 6 / 2014

D 180v có thể hư

nongngochung (hungnong)- 23 / 6 / 2014

doi voj LG slim neu hong cao ap thj so dong khong chet nhanh nhu vay dau. bac cu tim con tu 183/1600v thay di da roikiem tra lai tia va 2 con diot xung 5A gan C so. thung mot trong 2 con so cung ra di day

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vungocvuong (VuNgocVuong)- 18 / 8 / 2014

Xin cam on minh thay mat 3 cai cao ap 3 so cai thu 4 oke cac bak ak..

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất am ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóng bỏng tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hâu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Tivi LG RT-21FB70V - Mở lên kêu títtít....nghe hư sò dòng mình đã

rút sò dòng ra và thay con mới vào nhưng lại bị hư ko rõ nguyên

nhân... mình đã thay cả cao áp flyback mà cũng không được mong mọi

người giúp...? | 3

2. âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,
3. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
4. chào các ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong các ban gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc của khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhưngmay khách mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bị chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bị chay .hien gio mình van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 mình nhìn ma da thay chuoì roi vì hang xach tay ma lai thay con STK4150 mình chua thay gap con nay bao gio vì vay nho các ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay không vay?tro gioi lieu co ko các ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình mot tay.thank các ban nhiều.
5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
7. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
8. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
9. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp



Tivi LG RT-21FB70V - Mở lên kêu títtít....nghe hư sò dòng mình đã

rút sò dòng ra và thay con mới vào nhưng lại bị hư ko rõ nguyên

với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều
sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiền ít ại kêu đắt,,

người giúp..?? | 4