

tủ lạnh sanyo 430l công suất moto là 135 w , công suất heater là 150 w – mình thay lốc mới dòng là 0,6a , nạp ga vào đồng lên 0,68a . rồi
TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH dàn lạnh , mình làm 2

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 13822 của bạn nguyenvuathai - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tủ lạnh sanyo 430l công suất moto là 135 w , công suất heater là 150 w

Hiện tượng: mình thay lốc mới dòng là 0,6a , nạp ga vào đồng lên 0,68a . rồi ko lên nữa , lốc vẫn chạy , nhưng ko bám tuyết dàn lạnh , mình làm 2 lần đều bị vậy ,

mọi người trên diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ mình với , xin cảm ơn

— ● —

Các bài viết tương tự:

- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat](#)

tủ lạnh sanyo 430l công suất moto là 135 w , công suất heater là 150

w - mình thay lốc mới dòng là 0,6a , nạp ga vào dòng lên 0,68a . rồi

.DIA va RADIO van hoạt động bình thường nhưng bị chặn CÔNG SUẤT nên ken loa vào
đinh u neu de lau loa se bị cháy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so
bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai
thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va
giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban
nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.

3. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra
nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày
. nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay la thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh
4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong
anh em giúp đỡ
4. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M ,
nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết
trị số nó là bao nhiêu để thay .
5. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xả gas rút chân
không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn
chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan
này
6. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống
ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo
kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có
gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn
mát không lạnh gì
7. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò
lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều
2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc
lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giặt giặt rồi qujtj va lốc ko chạy.sau đó rút
điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lai bị như
cũ
8. tu lanh samsung - tu bị nghet chet loc, da thay loc moi roi thay cap moi,thoi sach dan
nong dan lanh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nap gas...da thuc hien day du cac
buoc nhưng tu van kem lanh.da kiem tra bo xa van hoạt động tốt,kiem tra dan lanh thi
tuyết bám không đều,hơi lạnh thay ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài gio
áp suất giảm xuống con khong va co dòng xuống o cuối đường hút ...da thu du cách
nhưng van không đủ lạnh...huhuhu...
9. tủ lạnh sanyo 430l công suất moto là 135 w , công suất heater là 150 w - mình thay lốc
dòng 0,6a vào , nạp ga lên dòng là 0,8 a rồi ko lên nữa lốc vẫn chạy , nhưng ko mát , ko
bám tuyết dàn lạnh
10. Tủ lạnh SANYO SR- N21 - Tủ của nhà mình, bị đóng tuyết kín đặc dàn lạnh. Cứ xả
khoảng 10 tiếng là lại có tuyết bám nhiều. Xả hết tuyết chạy lạnh vẫn ngon. Khi không
bị tuyết đóng đủ nhiệt lạnh tủ vẫn ngắt, khoảng 3giờ sau lại tự chạy.
11. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía
dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gần tấm
kính
12. tulanh vtb quá gio vn - tu bị thung dan nong,minh đa thay dan moi,khi bom ga thay
dan nong, nong nua dan con nua dan ve phin kg nong.đau dan lanh co ít tuyết



tủ lạnh sanyo 430l công suất moto là 135 w , công suất heater là 150 w – mình thay lọc mới dòng là 0,6a , nạp ga vào đồng lên 0,68a . rồi [bam.minh đã kiểm tra 2 dàn nóng lạnh thay kg bị tụt](#) ko bám tuyết dàn lạnh , mình làm 2 lần đều bị vậy , | 3