



tu samsung - cho minh hoi. tu lanh sam sung 180l .minh sac ga vao may chay 1A dc khoang 5 phut thi giam suong con 0.6 0.7 roi giu nhui the . tat may de cho may nguoi mo lai van chay o.6 o.7 la bi sao vay may bac.may bac cho minh loi khuyen voi.cam on | 1

Loại thiết bị (Model): tu samsung

Hiện tượng: cho minh hoi. tu lanh sam sung 180l .minh sac ga vao may chay 1A dc khoang 5 phut thi giam suong con 0.6 0.7 roi giu nhui the . tat may de cho may nguoi mo lai van chay o.6 o.7 la bi sao vay may bac.may bac cho minh loi khuyen voi.cam on

can giup do

— ● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phạm anh tuần (ngandamdoctrinh)- 29 / 12 / 2014

tac am

Các bài viết tương tự:

1. [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tu samsung - cho mình hỏi. tu lạnh sam sung 180l .mình sạc ga vào

may chạy 1A dc khoảng 5 phút thì giảm xuống còn 0.6 0.7 rồi giu
7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic. +52 cho công suất - ban đầu hỏng
công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhay 52
vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi
liên),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại
đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo
vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,, ko hiểu là sao lại chênh lệch
thế,,,

3. chào các bạn. - đơn am thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyên là
thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho đơn am thanh kenwood chạy
radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất
.DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào
dinh u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra so
bỏ thì thấy chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chui rồi vì hàng xách tay mà lại
thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và
giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới thiệu có ko các bạn
nhì?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.
4. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-
E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy
được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ
hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra
nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày
 . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh
 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong
 anh em giúp đỡ
6. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới
 xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống gioăng cao su vẫn
 còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một
 khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi
 mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết
7. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M ,
 nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết
 trị số nó là bao nhiêu để thay .
8. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều
 ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang
 chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình
 thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ
 +mở nguồn nhưng vẫn không được
9. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đo là nỏ đường
 hỏ, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo
 có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung
 quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
10. máy lạnh daikin,samsung,lg.... - mình vệ sinh đầu lạnh có cần giữ cánh quạt lại không
 các bạn. khi mình đi học thấy kiu không cần giữ. mà giờ đi làm người ta kiu giữ không
 giữ sẽ bị cháy. ai có kinh nghiệm chỉ mình với. mình không dám thử lỡ cháy thiệt chắc
 hư



tu samsung - cho mình hỏi. tủ lạnh sam sung 180l .mình sạc ga vào

máy chạy 1A dc khoảng 5 phút thì giảm xuống còn 0.6 0.7 rồi giu

11. [Tosiba e 920 - Máy bị hỏng mạch giữ nguồn mình giữ nguồn thì lên thả ra là tắt ae](#)
[như thế . tắt máy dc cho máy nguội rồi lại vào chạy 0.6 0.7 là bị sập](#)
[cho mình hỏi mạch giữ nguồn nằm ở vị trí nào vậy và gồm những linh kiện nào vậy](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống](#)
[ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo](#)
[kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có](#)
[gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngăn](#)
[mát không lạnh gì](#)