

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO & Ele
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16895 của bạn Nguyen Quoc Chinh - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): TV TCL L32D10P

Hiện tượng: hư board nguồn

mình cần sơ đồ mạch điện TCL L32D10P. Mọi người có thể giúp mình ko ? Cảm ơn !

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [board cao áp laptop - hư, muốn thay board mới](#)
- [Board công suất lò vi sóng Hitachi INVERTER loại 1 IGBT 50N322 - hư cháy board công suất](#)
- [Độ Board đan năng A7 - không lấy đc 12v trên board A7](#)
- [độ nguồn bằng board 3 dây - các bác cho em hỏi độ nguồn cho board 3 dây kiểu gì vậy ạ](#)
- [Màn hình monitor DELL board giải mã board nguồn cao áp hãng BenQ - Hiện tượng cao áp cháy lên rồi tắt các anh chị ai đã gặp hiện tượng này rồi mong các anh chị trên diễn đàn chỉ giáo ạ!](#)
- [TCL 21F3EUS - bác nào bjt giúp e voi ,e có con TCL 21 man phang bị chet cao ap](#)

- [,25-0233 ,e mua cao áp 25-0225 thay vào thy man hnh thu ka 4 kênh vào khoảng 2den 3 phan ,bac nao giúp e voi](#)
8. [TCL 21H181 - bị rò cao áp đến hư nguồn e đã rút sò dòng và cao áp với ic màn hình nhưng biến áp nguồn cứ kêu tách tách và các nguồn sụt hết b+ còn 45v e cô lập hết các nguồn đầu ra và ktra diot đầu ra với tụ dập xung mắc song song diot k có hiện tượng j](#)
 9. [tivi tcl - anh chị trên đđ cho em hỏi tivi tcl vì vuông chạy tổng 8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài đặt,dò kênh.v.v mà chỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh \(contrast,brightness,color\)](#)
 10. [TiVi TCL MODEL : 21F5S...cao áp 0233 thì phải.. nguồn jcs 7n60s. Tổng TDA 11135PS - Lúc nhận máy về thì thợ trước tháo ic nguồn và dòng.e lắp ic nguồn vô thì bị mất nguồn bên thứ kt thì B+ còn 20v.và rít ở biến áp xung](#)
 11. [Tivi TCL model TD 2127ARH, ic vi xử lí TCL-A1V01, ic giải mã TB 1238AN, ic âm thanh TDA7496 - Phần đài\(dùng cáp SCTV\) hình đẹp, nhưng tiếng bị rè\(em đã đổi hệ DK, BG\), em đã thay ic ic giải mã TB 1238AN, ic công tắc 4053, hàn lại mạch, nhưng vẫn bị rè. Phần AV tiếng tốt, nhưng không có hình](#)
 12. [Tủ Lạnh Sharp điều khiển bằng board. - Mất lạnh, đèn vẫn sáng, quạt vẫn quay, Log chạy một lúc là ngắt, phin lọc nóng hơn bình thường. Thay thermich vẫn không được. Thay 2 con sensor là log không chạy nữa. Dòng cao. Xin các cao thủ giúp đỡ và chỉ giáo.Tiện thể cho e hỏi tìm mua board con này có khó không? Giá bao nhiêu?.](#)