



xin được giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vĩ chính công suất,,do mạch toàn linh kiện rần nên ko thể phục hồi,,vĩ điều khiển phin ra các lệnh còn sống,,,giờ em cấy vĩ điều khiển của nó sang vĩ chính công suất khác,, - cấy đã xong các lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuếch đại thúc(8050,8055) bị yếu,,,cho nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đay xoong nhỏ xíu,,,đáy xoong chỉ ấm ấm,, | 1

Câu 15468 của bạn đồ đình hân - đã có (9) trả lời & góp ý

Loại thiết bị (Model): xin được giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vĩ chính công suất,,do mạch toàn linh kiện rần nên ko thể phục hồi vĩ điều khiển phin ra các lệnh còn sống,,,giờ em cấy vĩ điều khiển của nó sang vĩ chính công suất khác xoong nhỏ xíu,,,đáy xoong chỉ ấm ấm,, | 1

Hiện tượng: cấy đã xong các lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuếch đại thúc(8050,8055) bị yếu,,,cho nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đay xoong nhỏ xíu,,,đáy xoong chỉ ấm ấm,,

xin được giúp đỡ

— —

đồ đình hân (contavoitroi1992)- 6 / 10 / 2016

các linh kiện phần công suất đã tốt hết ko bị sao hết chỉ xin giúp đỡ phần làm sao cho xung khỏe lên

dangnhattin (dangnhattin)- 6 / 10 / 2016

giảm điện trở chân B 8050,8550....hoặc tăng bội công suất khi lắp song song thêm 2 Q.....chỉnh vr...

dangnhattin (dangnhattin)- 6 / 10 / 2016

ghép transistor theo kiểu daslingting nhé,,

dangnhattin (dangnhattin)- 6 / 10 / 2016

sao quê cậu toàn sai bếp từ,hồng ngoại vậy,,,,,ăn mấy cái này ít tiền mà khó soi,,,,,nhưng cũng đỡ hơn tui,,ngày nào cũng 2 3 cái máy quạt 20k-30k hihihhi làm việc nhỏ thấy vui hơn làm việc lớn,,

tran van khoa (vitamin)- 6 / 10 / 2016

E ktra nguồn cấp sau cho dao động di rat có thể nguồn cấp sau này yếu đấy . Thu thay biến trở (chiết áp) bằng R 500 ôm nhé

đồ đình hân (contavoitroi1992)- 6 / 10 / 2016

ko hiểu cái vĩ chính này sửa kiểm tra ok hết nhưng chưa cắm kết nối vĩ phím mà quạt cứ quay mãi ko tắt,,(chưa bấm bắt đầu) chiết áp thì là 500 ôm rồi huynh ơi,,chiết áp tốt,,cái em cần là sung phát cho IGBT khỏe hơn để xoong nhanh nóng,,,chứ yếu quá,,,lệnh xung vĩ này khác



đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 7/10/2016

tran van khoa (vitamin) - 7/10/2016

xin được giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vĩ chính công suất,,do mạch toàn linh kiện rán nên ko thể phục hồi,,vì điều khiển phin ra các lệnh còn sống,,,giờ em cấy vĩ điều khiển của nó sang vĩ chính công suất khác,, - cấy đã xong các lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuyech đại thúc(8050,8055) bị yếu, chạ nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đấ xoong nhỏ xíu,,,đây xong chỉ ấm ấm,, | 2

E cố cho điện áp sung cao lên sẽBùm , nổ cầu chì hư Igbt ngay . Đừng cố gắng theo cách đó . Sai dao động thì sẽ ... Bùm thôi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 7 / 10 / 2016

ko được phép cho xung lên cao quá..theo quy định rồi,,,cao quá hư IGBT ngay,,đóng học phí rồi,,,kkk,,cảm ơn a

Các bài viết tương tự:

1. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vể tháo luôn 4 con ra khỏi vể đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vể nguồn 1 con cũng ấm,,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vể ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
2. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vể\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
3. [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm](#)

- xin được giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vĩ chính công suất,,do mạch toàn linh kiện rán nên ko thể phục hồi,,vì điều lệnh ok,,vẫn có xung tham dò kèm tiếng kêu và hiện thị nhưng khi đặt nổi lên là nổ cầu chì và hư công suất 2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì vẫn chưa ra bệnh đặt nổi lên là nổ cầu chì hư công suất
4. hiện phím ra các lệnh con số,,,giờ em đây vì điều khiển của nó sáng vì chính công suất khác,,,cây đã xong các lệnh đã tốt nhưng hỏng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuyech đại thúc(8050,8055) bị cân giúp đỡ âm ly 8 số 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp doi xung +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyech đại thúc, đem, trở tu tốt,(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
5. đạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
6. giúp em với,,âm ly 8 số 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le quạt,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tu diot(đã tháo công suất ra) ko thấy hư hỏng,,
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. máy giặt media của ngang.thường - giat binh thuong. khi vat thì tới phut thứ 6 lại nhảy len 7 roi xuống 6 roi len 7. đã vệ sinh lồng .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc ẩm lại bị. sẩy vì cũng ko được.
9. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq. nên đổ lè nổ đường hôj. đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
10. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì



12.

Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cảm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh - không làm đá được ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gần tấm kính

xin được giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vĩ chính công suất,,do mạch toàn linh kiện rán nên ko thể phục hồi,,vĩ điều khiển phin ra các lệnh con sóng,,,giờ em cần vĩ điều khiển của nó sang vĩ chính công suất khác,,cây đã xong các lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuyech đại thúc(8050,8055) bị yếu,,,cho nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đáy xoong nhỏ xíu,,,đáy xong chỉ ấm ấm,, | 4