




Một khách của mình đã mang đến cho mình âm ly công suất âm thanh nổi tích hợp TAC với mẫu AV-355 để sửa chữa. Lỗi kể không có âm thanh nhưng có sức mạnh. Thông thường, điều đầu tiên mình làm là kết nối loa ở jack cắm đầu ra để xem liệu âm thanh có thực sự không xuất hiện hay không.


Một cách kiểm tra khác là kiểm tra điện áp DC đầu ra tại jack cắm đầu ra của loa. Nó không được có điện áp DC và từ bài kiểm tra mình thấy 35,6 vôn DC có nghĩa là transistor công suất bên trong đã bị chập.



Được rồi, sau khi vỏ được tháo ra, mình có thể thấy hai bảng mạch (main và pre amp) và một biến áp hình xuyên lớn. Hãy xem ảnh bên dưới:



Từ việc kiểm tra trực quan, mình tìm thấy hai nắp điện tử phồng lên trên đỉnh của vỏ tụ điện, dây nhảy bị hư và một điện trở bị cháy - hãy nhìn vào các mũi tên màu trắng trong bức ảnh bên dưới:



mình biết nếu một điện trở bị cháy được tìm thấy, điều này có nghĩa là transistor âm ly công suất chính sẽ bị chập. Đúng như vậy, khi mình đặt đồng hồ vạn năng kỹ thuật số của mình vào chân của transistor (trên bo mạch), mình đã thấy ohm rất thấp trên tất cả các chân (chân). Theo kinh nghiệm, khi bạn đã tìm thấy một transistor công suất bị chập, bạn phải kiểm tra tất cả các linh kiện liên quan xung quanh mạch điện đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách kiểm tra chính xác các linh kiện điện tử, bạn có thể xem Ebook của Jestine [TẠI ĐÂY](#) .



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau một thời gian để kiểm tra bảng mạch, mình không thể tin rằng thực sự có 15 linh kiện hư được tìm thấy trong đó có điện trở bị cháy.



Sau khi thay thế bằng các linh kiện mới, âm ly công suất âm thanh nổi không có vấn đề về âm thanh cuối cùng đã được khắc phục. mình đã không đăng video vì vậy bạn sẽ không nghe thấy âm thanh nhưng âm thanh hoạt động!



Các bài viết tương tự:

1. [Amly - Amply mình 16 sò c5200 4tu 10.000 biên thế 32a \(dây đồng\) mà đánh loa 3tất âm lượng ko to bằng amply 12sò c5200 nín bắt to là rè loa vs bass ko chắc ko bị trôi dc](#)
2. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Mình có gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiệt cho \(con IC LA 4440M này \) } -> cam Mach Amly này vào Lo Loa của Điện thoại mình thì Máy thay có Tin hiệu Loa vào , nhưng \[Loa của Mach Amly này \] ko có kêu , phải nhờ Loa có sẵn của Điện thoại mình mới kêu được ; em có cung cấp Nguồn DC 12V vào Mach Amly này nhưng Loa Amly vẫn ko kêu ;](#)
3. [amply - mình mới sưu tầm được kái amply 8sò c5200/1943 mà sài biến thế tới 42a dây đồng hàng jaguar ko biết amply này thợ nào chế cháo gê thật](#)
4. [Amply 12 sò c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tính hiệu để khoảng 5phút có mùi khét 1 kênh voi amply rất nóng cả kênh ab và biến thế dù ko gắ.n dây loa tiếng bas yếu](#)
5. [amply CA 5000 \(Day SG\) - Khi tai 2 loa trên một main và nhưng giống nơi trạm âm thì có tiếng rít trên loa treble, giống như loa treble ca con hay long day vậy. Loa đã kiểm tra rồi ok . nếu đổi qua main kia thì không sao. chúng ta bị gì trong main ăy.](#)
6. [amply california 333a pro - nhờ tư vấn giúp - dàn loa cũ đi cùng amply này của nhà em bị thùng màng nên em muốn thay 1 bộ loa mới. Nhưng em ko biết loại nào match với amply này.](#)
7. [amply california 4 sò - amply vặn max volum mới có tiếng bé ra loa](#)
8. [amply MARANTZ model PM80 màu đen - amply chạy mỗi vế 4 sò thuận nghịch xanh đen, một vế ra bình thường một vế mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật \(tiếng vẫn to bình thường\) amply](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện

9. bếp từ,,,sau khi thay nguồn khác - báo lỗi E1 đã thử nguồn khỏe hơn...em ngáp ngán ngáp dài buồn ngủ chẳng muốn dò mạch tạo nèo,,,muốn nghỉ ngơi,,,mấy anh,mấy bạn tư vấn giúp em
10. đâu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác
11. Main Asus g31 p5kpl am-se - Mat 1 kênh am thanh. Cam loa 2.1 vào thị chj nghe loa bass va 1 loa c0n. Loa va day AV dang tot.
12. Tu lanh - Bị dò điện 120v