


Một người thợ hàn đã mang máy hàn này đi sửa chữa với kể rằng nó hoạt động nhưng không hàn.



Máy hàn Zika đắt tiền và cũng là những máy rất tốt để có và vận hành.

Cách nó được xây dựng khiến mình kinh ngạc và mình thích làm việc trên những chiếc máy như vậy.




Khi mình bật nguồn cho máy, đèn Led cảnh báo màu vàng bật sáng cho biết máy đang ở chế độ chờ. Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

độ bảo vệ đang bị chập ở đầu đó.



Theo kinh nghiệm, khi mình thấy đèn cảnh báo này bật sáng, mình đi thẳng đến các Mosfet của máy và chắc chắn rằng nó đã cho mình biết sơ qua về hai trong số các Mosfet ở đó.

mình bắt đầu tháo từng con một để kiểm tra và thấy rằng chỉ có một con Mosfet bị chập khiến máy không hàn được.



Như bạn có thể thấy, số linh kiện là 23N50E và mình đã chia sẻ bảng kỹ thuật trong bài viết

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

trước. mình có rất nhiều thứ này trong cửa hàng nên ngay lập tức mình đã thay thế Mosfet bị chập và quét máy để tìm lỗi khác trước khi bật nguồn.



Máy hàn này được thiết kế để cung cấp cho bạn mỗi hàn tốt nhất nhưng cùng với đó nó vẫn là một chiếc máy; máy cần được bảo trì mọi lúc. khách thông báo với mình rằng chiếc máy này chạy gần 8 giờ một ngày và chỉ được nghỉ nửa giờ và đó là khi họ đi ăn trưa.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình đã thay thế phích cắm điện nóng chảy và với một máy thổi khí, mình đã làm sạch bụi bên trong máy và sau đó mình đã sẵn sàng cho việc kiểm tra hàn.

Như bạn có thể thấy, máy đã khởi động và chạy nhưng tất nhiên đó không phải là bài kiểm tra cuối cùng. mình đã mang nó bên cạnh cửa hàng hàn của anh bạn mình và thử nó. Tất cả đều theo thông số kỹ thuật.

Các bài viết tương tự:

1. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
2. [Bếp tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tình hình la bị mat nguồn chập sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gi thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap moi cho sò thay chập 1 D4148 da thay nhưng e van chua đống sò vào máy vì con phát hiện 1con transito dán bị chập 2 chan no co ten 9304 \(Q2\) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah](#)
3. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đống cấp vào lại ko đống ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đống\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
4. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
5. [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
6. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đo lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
7. [Sửa máy hàn bị chập một MOSFET K2837](#)
8. [Sửa máy hàn điện tử chập 6 Mosfet công suất](#)
9. [Sửa máy hàn I-200C bật có đèn báo nhưng không hàn được](#)
10. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
11. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)