


		MODEL	ARC-200			
						
	20A/20.8V ~ 200A /28V					
	$U_0=56V$	X	60%	100%		
		I_2	200A	155A		
		U_2	28V	26.2V		
 1~50Hz	$U_1 \sim 220V$	$I_{1max}=29A$		$I_{1eff}=22A$		
IP21	F					

LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

Đó là một máy hàn 200 amp bị hư và thường với loại máy này nếu IGBT bị chập, toàn bộ máy sẽ hư. Vì vậy, mình đi thẳng đến những phần này.



Khi mình tháo các vít ra, mình có thể nhìn thấy những gì bên trong và máy và nó trông mới tinh.



Nơi đầu tiên cần nhìn là IGBT nằm trên tấm chắn kim loại nhiệt này.



mình có thể thấy bốn IGBT ở đó và khi mình bắt đầu kiểm tra chúng khi ở trên tàu, mình thấy dấu hiệu rằng cả bốn IGBT đều đã bị chập.



Và đúng như dự đoán, khi mình tháo chúng ra khỏi bo mạch và kiểm tra lại, cả bốn IGBT đều bị chập và cần thay thế.

mình gọi cho khách để nói với anh ta giá sửa chữa của mình và mặc dù mình đã xuống giá thấp nhất có thể nhưng anh ta không đồng ý.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Mặc dù mình và khách không thống nhất về giá cả, nhưng mình vẫn tiếp tục và bật máy sau khi ngắt kết nối các chân của IGBT khỏi bo mạch và như bạn thấy, máy đã hoạt động.

Sẽ không có điện áp trên đầu ra của các thiết bị đầu cuối của máy và do đó, không thể thực hiện hàn. mình chỉ bật nó lên trong vài giây để đảm bảo rằng tất cả đều ổn. Dù sao máy mình vẫn để trong tiệm chờ khách đến lấy, đến lúc đó mới yên tâm.

Các bài viết tương tự:

1. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
2. [Bếp Supor SDHS32-200 - Bếp Supor SDHS32-200 bị chập MCU](#)
3. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
4. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
5. [Máy hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đến em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt câu chì.em đã thay 4 con so với câu chì nhưng máy không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.](#)
6. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tivi tq, nên đo lè nỏ đường hơp, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjt thuog lạ thật. - .](#)

7. [Sửa máy hàn ARC-200 báo lỗi quá nhiệt](#)
8. [Sửa máy hàn ARC-200 bật nguồn nghe nổ lách cách rồi tắt](#)
9. [Sửa máy hàn ARC-200 bị hư \(phích cắm nguồn gần đứt\)](#)
10. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
11. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)