

mình đã thấy rất nhiều máy hàn điện tử để sửa chữa. Có thể là do đột năng nóng cao mà mình đang gặp phải. Nó có một đoạn ngắn khó chịu về nó. Hãy để mình giải thích.

Đây là lớp vỏ kim loại bên ngoài. Và như bạn có thể thấy, nó rất nhỏ nhưng rất hiệu quả về điện năng.

Nó lên đến 130 amps.



Đó là hình ảnh bên trong của máy. Nó có rất nhiều phần SMD trên đó. Không có gì ngạc nhiên vì nó rất nhỏ. Điều đầu tiên mình thường làm khi thấy những chiếc máy như vậy. Khi Máy tắt, mình chuyển đồng hồ đa năng của mình sang cài đặt ohm hoặc liên tục và kiểm tra hai đầu cực dương và âm.



Nếu nó bị chập, nó sẽ cung cấp cho bạn số đọc ohm rất thấp hoặc đồng hồ sẽ phát ra tiếng bip nếu nó được cài đặt liên tục. Trong trường hợp này, nó phát ra tiếng bip, đó là dấu hiệu của sự thiếu hụt rất nghiêm trọng trên các transistor đầu ra của nó.






Những thứ này đã bị rút ngắn. Tên linh kiện là STTH6003CW và mình đã phải thay thế cả hai.




Phần này cũng đã bị thiếu. Số linh kiện là GP4068D. Cũng có một phần khác giống như vậy chỉ là phía đối diện của phần này.



Những phần này rất khó tìm. Nơi duy nhất mình có thể tìm thấy chúng là trên trang web Alibaba với giá thực sự rẻ. Vấn đề duy nhất là nó sẽ mất khoảng 20 ngày để đến đây. khách đã sẵn lòng chờ đợi. mình đặt hàng và nó đã đến trong hai mươi ngày như dự kiến.

Sau khi mình thay thế tất cả bốn linh kiện và khi mình đo, đoạn ngắn đã biến mất. mình nhận thấy cũng có một điện trở bị thiếu chỉ bằng khu vực nguồn.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Cách duy nhất để tìm giá trị của điện trở bị thiếu này là so sánh nó với một điện trở tương tự khác hoặc lấy sơ đồ cho nó. Tìm một chiếc máy tương tự trong khu vực của mình không phải là một điều khó làm. Giá trị là 150 ohms 15 watt. Điều kỳ lạ là mình không thể tìm thấy điện trở thực bên trong máy. mình cho rằng ai đó đã cố gắng sửa chữa nó và không thêm đặt lại linh kiện đó. Đó là suy đoán duy nhất của mình. Dù bằng cách nào, máy đã được sửa và khách rất vui khi làm cho máy hoạt động trở lại.

Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Các bài viết tương tự:

1. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
2. [bếp từ electrolux etd32d kêu títtít mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo títtít,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ.](#)
3. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
4. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
5. [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
6. [May hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đến em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt câu chì.em đã thay 4 con so nơi câu chì nhưng may không](#)

hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.

7. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tivi tq, nên đổ lè nỏ đường hô, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khi đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
8. Sửa máy hàn ARC-200 bị chập 4 IGBT
9. Sửa máy hàn chập IGBT Model Tecnica 164
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì