



Hôm qua, một người bạn tốt khác đã mang cho mình mô hình lỗi của anh ấy là Bộ nguồn cho PC để bàn TX-650W ADVANCE.

Ngay sau khi mình kiểm tra nó với cả hai máy kiểm tra ATX của mình, nó đã tắt trong tích tắc sau khi bật nó lên.



Nó có một Quạt lớn (với đèn LED màu xanh lam) giúp tiêu diệt mọi âm thanh / tiếng ồn cộng với Điều khiển nhiệt. Sau khi mở hộp, mình nhận thấy tất cả các E-mũ hư bên trong đã bị phồng lên. Và Nguồn điện được điều khiển bởi một chip UTC 339 14 chân và một chip UTC 7500 16 chân.





Trên ảnh trước có thể nhìn thấy Tụ điện C24 220uF đã phát nổ hoàn toàn khỏi nắp ngoài của nó. Và tất cả 5 E-mũ khác bị phồng và bị dò.






Sau khi mình thay thế tất cả 6 trong số chúng (C24 thành C29), mình đã cho Cung cấp chạy thử một lần nữa với cả hai thiết bị thử ATX của mình. Ảnh dưới đây cho thấy máy kiểm tra ATX của mình với 5 điện trở tải và chỉ có đèn LED -5V bị tắt vì không có các điện áp -5V nào. Vì vậy, Nguồn cung cấp 650 Watt rõ ràng hoạt động tốt trở lại!



Và ảnh tiếp theo cho thấy trình kiểm tra Nguồn cấp ATX để đọc đang hoạt động.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình chỉ sử dụng một vài chiếc mũ E dự phòng mà mình thu được từ các thiết bị khác. Và do đó, một sửa chữa thành công khác kết thúc sau khi một lần nữa hầu như không tốn chi phí hoặc thời gian. Những chiếc mũ E-caps phồng lên có mùi hôi mà mình đã ném vào hộp đựng chất thải hóa học đặc biệt để giúp môi trường không bị ô nhiễm hơn.

Bạn của mình sẽ rất hài lòng vì anh ấy không cần phải mua một PSU thay thế đắt tiền khác cho chiếc PC tháp lớn của mình. Điều mà mình chắc chắn là một điều tốt nữa cho môi trường chung của mình.

Các bài viết tương tự:

1. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
2. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
3. [đầu DVD karaoke WTK - chạy dc 30 phút bị đơ các nút bấm ko tác dụng rồi tự sập nguồn lại chạy lại rồi sập nguồn](#)
4. [IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.](#)
5. [LG R41 - máy mình chạy được 15p sập nguồn...thời gian sập nguồn không cố định](#)
6. [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
7. [máy giặt sanyo \(agua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh](#)

4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ

8. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏl đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cữg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
9. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
11. Tivi samsung cs21m20ml tổng tda9381ps mạnh .la7804 - Bị no cao áp đức điện trở abl noi mát đã thay cao áp trở .cam điện vào khởi động máy chạy vừa hiện thị sáng hột me là tác ngay bấm nuc khởi động lay sáng hột me lay tắt ngay
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì