

Bộ nguồn chuyển mạch iBall ATX Mẫu LPE223-400



XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ XÁC NHẬN SỰ CỐ: Đã mở và làm sạch Nguồn xung SMPS, nơi đã thu thập rất nhiều bụi, như mong đợi. Tìm thấy cầu chì, chỉ là một sợi dây mảnh nối với mặt hàn, còn nguyên vẹn. Vì vậy, nguồn điện được áp dụng và tìm kiếm nguồn cung cấp DC trên sơ cấp. Điều này đã bị thiếu.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN


- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Đã ngắt kết nối và kiểm tra bộ chỉnh lưu cầu bằng Đồng hồ vạn năng tương tự và thấy nó đứt. Vì mình không có sẵn loại chỉnh lưu cầu tương đương, nên mình đã sử dụng một cái vòng và cố định nó vào vị trí của nó. Có hàn khô vá lại không. Đã kiểm tra ESR của các tụ điện và thấy chúng ổn. Đã áp dụng nguồn điện và thấy nó hoạt động rất tốt, khi được kiểm tra bằng máy kiểm tra nguồn điện ATX. mình đã cho phép nó hoạt động một thời gian trước khi lắp nó trở lại. Nhiệm vụ đã hoàn thành và sự hài lòng đã được thêm vào!

ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH:





Các bài viết tương tự:

1. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
2. [ATX 400 Power Supply - máy đang chạy tự tắt, đèn báo nguồn, ổ cứng, main vẫn hoạt động. Nhờ mọi người xem có phải do nguồn không](#)
3. [Bếp từ honey - Chập sò và diode cầu thay diode vào thì lên nguồn bình thường .thay sò vào thì lại bị chập tiếp. H15R1203 thay FGA25N120 được ko.?](#)

4. [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
5. [Bếp tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tinh hình la bị mat nguồn chập sò công suất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gì thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap moi cho sò thay chập 1 D4148 da thay nhưng e van chua đống sò vào máy vì con phát hiện 1con transito dán bị chập 2 chạn no co ten 9304 \(Q2\) nhưng e lai trua có con này để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah](#)
6. [BEPTU HI SONIC HS4300 - NO cau chi do fet ko chet noi cau chi dong ho bao bt cho noi len nau bam on hien chu p18 va no bup chay cau chi noi cau chi to hon cung vay](#)
7. [Lưu điện Comconnect-01, model LITE 400 - Mong các huynh giúp cho Lưu điện Comconnect-01, model LITE 400 Hiện tượng: Khi mất điện máy không kích được, kêu tít 1 hồi dài nghe thấy tiếng role kêu tạch rồi ngắt Bình ắc quy mới\).](#)
8. [mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815 - xin giúp . e cần làm mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815](#)
9. [Nguồn Jetex - mất nguồn cấp trước, kiểm tra thấy nổ cầu chì, chập điốt chỉnh lưu, chập 2 đèn công suất của biến áp chính](#)
10. [Samsung plasma 43e470 chập cao áp - Bo to chập tụ 331 và chết điot + fet 4536 e đã thay ko còn chập nữa mà ko được cắm vào vẫn ngắt nguồn cao áp](#)
11. [Sửa nguồn ATX chập đứt cầu chì do zener ghim áp](#)
12. [tủ lạnh đông tuyết. \(tủ bảo ôn\) - bực giàn, hết ga, mình đã lên giàn nóng riêng. và đã biết giàn nóng bị thủng. giờ mình muốn kiểm tra nguyên giàn lạnh xem có bị thủng ko mà mình ko nghĩ ra cách nào. vì mình mới vào nghề chưa am hiểu và chưa có kinh nghiệm j cả. vì cos một thợ trước đến nhà khách kiểm tra cái tủ này. ong thợ kia phán với chủ nhà là thủng giàn lạnh. giờ mình mới kiểm tra đc mỗi giàn nóng.](#)