

Cách sửa quạt điện bị bó bạc sẽ được hướng dẫn ngay bên dưới bởi **nhà phân phối Panasonic**. Ở bài viết dưới đây mình cũng sẽ giúp bạn tìm ra nguyên nhân và dấu hiệu quạt điện bị bó bạc ra sao. Chắc chắn rằng khi đọc xong bài viết bên dưới bạn sẽ tìm ra được cách sửa quạt điện bị bó bạc ngay nhé.

Cách sửa quạt điện bị bó bạc

Dù bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì bạn cũng đừng lo lắng quá, bởi để chữa bó trục quạt không quá khó khăn. Bạn bình tĩnh tháo lồng quạt và cánh quạt ra. Nếu như nhìn thấy quạt bị khô dầu thì nên nhỏ thêm dầu vào máy của quạt chạy là được.



Khi bạn đã nhỏ dầu bôi trơn vào nhưng vẫn bị bó thì bạn nên tiếp tục tháo 4 con ốc ở stato quạt ra, nhẹ nhàng tháo roto của quạt ra khỏi đó và dùng kìm mỏ nhọn tháo ổ bạc ra rồi thay bạc mới vào như ban đầu.

Có thể bạn cần: Báo giá quạt điện Panasonic

Sau khi ổ bạc được thay thế mình sẽ lắp roto trở lại, siết chặt stato sao cho thật cân để đến khi cảm thấy trục quạt quay thật trơn tru nhất là được.



Sau những công đoạn trên thì mình hãy lắp lại cánh và lồng của quạt lại, chắc chắn lúc này quạt đã không còn bị bó bạc nữa.

Có thể bạn cần: Hướng dẫn sử dụng và bảo quản quạt điện đúng cách

Quạt điện bị bó bạc có hiện tượng ra sao?

Nói về hiện tượng bị bó bạc của quạt điện thì đa phần mình đều ít để ý đến và khó có thể nhận ra được. Khi quạt điện chạy một thời gian dài mà không được tra dầu bôi trơn định kỳ thì thường sẽ dẫn đến khô dầu ở trục quay, phổ biến nhất là bạc quay, do đó tốc độ quay của quạt dần chậm đi và đồng thời sẽ sinh ra nhiều nhiệt hơn và làm nóng quạt.



Biểu hiện của một chiếc quạt bị kẹt trục là quạt quay chậm hơn và tốc độ giảm dần theo một thời gian nhất định, bệnh bị bó bạc sẽ dần nặng hơn khi quạt đang bước sang tình trạng quay lờ đờ hoặc phải dùng tay mới thì quạt mới quay, đồng thời khi quạt đang tăng tốc thì sẽ xuất hiện tiếng kêu két két két.

Xem ngay: Quạt treo tường điều khiển từ xa loại nào tốt?

Nguyên nhân nào dẫn tới quạt điện bị kẹt trục

Có một số nguyên nhân dẫn tới quạt quay hoặc bị bó bạc, quạt bị sát cốt,... Ngoài lý do kẹt trục ở chỗ bạc quay còn có thể bị kẹt phần rotor và stator của động cơ bởi khe hở giữa hai linh kiện này rất nhỏ (0.2-0.3mm).

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO

Eic

Panasonic

TOSHIBA

MSUNG

BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyên nhân bị bó bạc có thể do bạc bên trong quạt đã bị ăn mòn, dẫn đến rotor bị lệch về một bên nên chạm vào stator, hoặc còn có thể thiếu dầu hay bị kẹt bởi một vật nào đó. Trong bài viết này ta nên chỉ bàn luận tới vấn đề bạc đạn bị bó, nguyên nhân chính vẫn có thể là do khô dầu, bụi bám nhiều trong động cơ của quạt.



Khi khô dầu, bề mặt thép của trục động cơ tiếp xúc trực tiếp với bề mặt của bạc dẫn đến việc sinh nhiệt lớn làm cho các chi tiết bị dẫn nở và làm cho động cơ nóng, đây cũng là lý do làm cho kết cấu động cơ bị dẫn và nở làm lệch trục.

Các bài viết tương tự:

- [1. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [2. đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
- [3. Điều hoà - Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790 * Em xin chân thành cảm ơn - Điều hoà - Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790 * Em xin chân thành cảm ơn](#)
- [4. Điều hoà - Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790 * Em xin chân thành cảm ơn - Điều hoà - Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790* Em xin chân thành cảm ơn](#)
- [5. Điều hoà - Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790* Em xin chân thành cảm ơn - Điều hoà - Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790 * Em xin chân thành cảm ơn](#)
- [6. Điều hoà - Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790 * Em xin chân thành cảm ơn - Điều hoà - Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790* Em xin chân thành cảm ơn](#)
- [7. HDD SAMSUNG 160g - tự nhiên bị format toàn bộ HDD,giống như là 1 cái hdd mới mua vậy.](#)
- [8. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [9. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [10. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)
- [11. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía](#)

dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tẩm kính

12. tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận