

Đây là TV CRT của JVC, được mình sửa chữa vào tháng 10 năm 2014 bằng cách thay thế bảng mạch chính bằng Bộ kit của Trung Quốc, vì Bảng mạch chính đã không thể sửa chữa được do bị sét đánh. Sau đó, điều này đã đến thăm mình vào tháng 7 năm 2016, với lời kể về việc phóng điện hồ quang ở cực dương, đã được mình làm sạch và trả lại. Gần đây, chiếc TV CRT này đã được đưa đến cho mình một lần nữa với cùng một lời kể về việc phóng điện. Kể từ khi Kerala có nhiều gió mùa hơn, việc thu thập hơi ẩm xung quanh khu vực cực dương là rất phổ biến, đặc biệt là khi khách để TV gần cửa sổ.

khách đã mang bộ sản phẩm đến sau khi đặt lịch hẹn trước để anh ta có thể giúp mình chuyển TV đến bàn làm việc sau khi dọn dẹp, do cá nhân mình hạn chế mang vác vật nặng, sau khi hồi phục sau bong gân thắt lưng. mình nhận thấy rằng dây kết nối với cực dương CRT đã bị thủng. Đây là điều sẽ xảy ra, nếu khách tiếp tục sử dụng TV mặc dù họ vẫn nghe thấy những tiếng ồn và nhiễu loạn trong hình ảnh. Có sự phát triển của nấm trên hai dây còn lại, đi đến CRT PCB.



LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

Vì vết thủng ở dưới nắp một chút, mình không có cách nào khác ngoài đề xuất thay thế LOT (FBT), mà khách đã đồng ý. Bạn có thể thấy số của nó trong hình tiếp theo ở trên. mình cũng nhận thấy rằng PTC đã bị hư và có những điểm tối trên bảng gần một tụ điện và một điện trở khác, được kết nối giữa mặt đất nóng và mặt đất lạnh của Nguồn xung SMPS. Mời các bạn xem những hình ảnh tiếp theo ở trên.

Đã xóa FBT và thay thế nó bằng một cái mới phù hợp chính xác. Đã tìm kiếm và khắc phục

một vài khớp nối bị khô trên bảng. Đã kiểm tra ESR của tất cả các tụ điện và chỉ thay một tụ điện 10mfd / 250V nằm trong khu vực đầu ra điện áp cao của FBT. Đã thay thế tụ điện và điện trở có dấu hiệu bị căng như đã đề cập trước đó.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lắp bo mạch vào TV và kiểm tra thì thấy nó hoạt động tốt.



mình đã hạnh phúc trên hai số đếm; mình có thể tiếp tục bảo dưỡng yêu thích của mình trên TV CRT và một dịch vụ khác mà khách đã sẵn sàng hỗ trợ để mang TV này đi khắp nơi. Trên thực tế, mình rất biết ơn anh ấy vì cử chỉ này. Sau đó, mình đã thực hiện dịch vụ thêm hai TV CRT, với cùng một kiểu cử chỉ từ khách. mình biết ơn tất cả những người đến mức độ này để nhờ mình bảo dưỡng bộ của họ, mặc dù thực tế là có rất nhiều người thợ xung quanh nơi này, những người cung cấp dịch vụ tại nhà! mình luôn cảm thấy hài lòng và khích lệ khi biết khách công nhận chất lượng dịch vụ chứ không chỉ quan tâm đến tiền bạc và sự tiện lợi!

Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\) - anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\)](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đâu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy](#)

keo không sửa .

6. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
7. Nguồn ATX Vicom - Hiện tượng : khi tiếp lên PS_ON = 0 ,Nguồn ke^u duong 12V giảm xuống còn 11,8V duong 3.3V giảm xuống còn 3.1V con duong 5V và ^n du Em đã kiểm tra các transistor công suất và die^u khi^en thay không van de gi . Thay thu Ic moi , tu loc moi o cac duong dien ap ra , thay bien ap moi nhung van không có ke^t qua gì
8. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
9. Samsung plasma 43e470 chập cao áp - Bo to chập tụ 331 và chết diot + fet 4536 e đã thay ko còn chập nữa mà ko được cắm vào vẫn ngắt nguồn cao áp
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. tivi trung quốc ic 8873-hay 22 - tivi trung quốc vi nhỏ ic8873 bị lượn song ọ hình từ trên xuống dưới ,mỗi lần đổi cảnh sang la cao áp rít lên.đã kiểm tra các nguồn đều tốt.bên sơ cấp cung không có linh kiện hỏng
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì