



Một người bạn của mình đã gọi cho mình về vấn đề TV CRT của anh ấy. Tình trạng về việc không thấy màu sắc phù hợp trên màn hình TV. mình đến chỗ của anh ấy và kiểm tra TV và mình thấy nó có vấn đề với các mảng màu. Màu sắc không đồng đều như trong hình dưới đây:



Theo giả định của mình, triệu chứng này chỉ ra hai giai đoạn có thể bị lỗi.

Một là mạch khử dầu và thứ hai là CRT Tube. mình mở TV lên để kiểm tra mạch khử khí trước. Nó chỉ có hai phần tức là cuộn dây khử khí và một điện trở (PTC).



mình đã tháo cuộn dây khử dẫu khỏi đầu nối và kiểm tra nó bằng Ohmmeter của mình. mình thấy 18 Ohm và điều này có nghĩa là nó không có mạch hở. thử tiếp theo là trên posistor (Posistor là một điện trở mắc nối tiếp với cuộn khử mỡ xung quanh ống hình). Vì không thể kiểm tra posistor bằng đồng hồ vạn năng nên mình đã phải thay thế trực tiếp và kiểm tra lại. mình đã mua một phần tử cửa hàng điện tử.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi thay thế transistor và bật TV, các mảng màu sẽ biến mất.



Lưu ý: Giả sử sau khi thay thế transistor có cùng một triệu chứng, điều này có nghĩa là bản thân ống CRT có vấn đề. Nếu bạn có bộ khử từ / khử từ, việc chẩn đoán loại lỗi này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu bạn đã tẩy dầu nhớt cho ống CRT và sự cố vẫn tiếp diễn thì điều này có nghĩa là ống CRT TV có vấn đề và cần thay thế.

Các bài viết tương tự:

1. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đoi xúng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rờ le mạch music master mic,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rờ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rờ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
2. [can mau đen hình ti vi mau crt 5,6 in - can mau đen hình ti vi mau crt 5,6 in](#)
3. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguôn khác thì bình thường\)](#)
4. [màn hình Acer X203H bị hỏng nguôn - bị nổ dao động nguôn](#)
5. [May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khách mang đên em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đút câu chi.em đã thay 4 con so noi câu chi nhưng may không hoạt động.khi cấp nguôn thì may sáng cả hai đèn mau xanh va mau vang.em nhìn trên biểu tuong 2 đèn thì đèn mau xanh la bao may san sang hoạt động.con đèn mau vang hình nhu la bao lòi qua nhiệt.](#)
6. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏg mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)

7. [Sửa màn hình Viewsonic VA1703Wb bị lem màu](#)
8. [Sửa TV LCD Sansui 3210 bị lem màu do hư AS15G](#)
9. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
10. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
11. [tivi trung hoa đời 18 vua càn long, - mở lên hiện màn xanh có lần sáng nhảy tung tung,,,,,thay núm cao áp hết nhảy,màn vẫn hiện đường hồi ko nhấn lệnh dc,,,,kiểm tra thấy cháy r938 trên bo đuôi đèn,,r938 này lấy áp đốt tim đưa về Q trên bo,,,,,](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)