




TV CRT này đã được mang đến cho mình trong tình trạng đã hư. Sau khi mở và vệ sinh TV kỹ, hãy tháo bo mạch của nó, sau khi xả điện áp cao còn lại trong cực dương của CRT. Đồng thời xả điện áp cao từ Tụ bù của Nguồn xung SMPS. Không có điện áp, nhưng đây là điều bắt buộc khi mình xử lý các bảng điện áp cao.

Đã kiểm tra mọi vật hàn khô hoặc các linh kiện bị cháy hoặc nổ cầu chì, v.v. trong Nguồn xung SMPS và không tìm thấy các thứ gì. Vì Transistor đầu ra ngang (C6073) hiển thị ngắn, nên loại bỏ nó. Kiểm tra Fly Back Transformer bằng Ring Tester và thấy nó bị lỗi. Vì vậy,

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

loại bỏ nó quá. Đã thấy sự thay thế của FBT và transistor H-out. Bạn chỉ có thể thấy sự khác biệt trong Ring Test trên cả FBT cũ và mới và chương trình hài hước của Peak Atlas về Transistor mới mà mình đã mua. mình không thể hiểu tại sao Peak Atlas lại hiển thị Transistor Germanium mặc dù nó là Silicon. Có phải do diode bảo vệ và điện trở bên trong không? Chà, mình không biết! mình chưa bao giờ thấy Peak Atlas đọc như vậy trong các transistor nào khác cùng loại trong quá khứ! mình thậm chí đã kiểm tra một vài transistor khác trong kho của mình!






LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723



LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723



mình đã thay thế FBT và transistor, lắp bo mạch trở lại TV và bật nguồn, hy vọng có một vụ nổ!

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nhưng không có gì xảy ra, nó hoạt động rất tốt!





Công việc được hoàn thành trong nháy mắt và tự động thấy sự hài lòng của mình!

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
- [đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,giờ ko load dc kênh nữa,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
- [Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.](#)
- [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
- [Sửa TV CRT 21 inch bị sọc ngang ở giữa màn hình](#)
- [Sửa TV CRT Hitachi 14 inch bị các sọc ngang màu trắng](#)
- [Sửa TV CRT HOTPOINT 21 inch bị một sọc ngang](#)
- [Sửa TV CRT Panasonic TC-21FX21C3 nghe rắc rắc bên trong](#)

10. [Tivi panasonic mode no.tc-25fg74v . - Nổ c553 và chết r713 chết sò ngang . C 553 va R713 mất chỉ số . Mong được các bác giúp đỡ ạ .](#)
11. [tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)
12. [tivi trung quốc 76810 . - bị co ngang cả hai bên ai biết con điện trở co dan ngang la số mấy](#)