




TV CRT Sharp này xuất hiện với kể về âm thanh hồ quang lớn bên trong TV. Nói chung, âm thanh lớn duy nhất từ TV CRT là một biến áp flyback kém. Sau khi sử dụng trong nhiều năm, biến áp flyback có thể phát triển các vết nứt chân lông ở phần thân, trong đó điện áp cao sẽ phóng điện xuống đất.

Rất khó để sửa chữa vấn đề như vậy. Mặc dù bạn có thể phủ epoxy ở khu vực bên ngoài, nhưng bằng cách nào đó, nó sẽ không tồn tại lâu và cuối cùng sẽ hồ quang trở lại.



Hồ quang phát ra từ phía bên của biến áp flyback (Mũi tên ở trên)



Giải pháp tốt nhất là thay thế bằng một biến áp flyback mới. Đó là một công việc khá sồn sể khi nói đến việc thay thế flyback. Chỉ cần hàn nó ra và lắp vào đơn vị mới.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Số linh kiện là F0147PE. Theo kinh nghiệm, sau khi thay thế flyback, vui lòng kiểm tra xem có lỏng lẻo nào kết nối hoặc các khớp nối bị khô trong mạch điện gần đó không trước khi bạn bật thiết bị.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723





Kết luận- Một chiếc Tivi đi kèm với vấn đề phóng điện hồ quang thường có thể được giải quyết dễ dàng nếu bạn có linh kiện thay thế. Đảm bảo bạn thay thế bằng cùng loại và số linh kiện của flyback. Nếu bạn sử dụng flyback tương đương, chiều rộng màn hình đôi khi có thể quá nhỏ hoặc quá lớn.

Các bài viết tương tự:

1. [Biến áp âm ly - Cho em hỏi Biến áp âm ly như nào thì đủ dòng](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(,bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [lò vi sóng sharp Biến áp om - mấy bữa nay e chạy lùg sục mua Biến áp lò vi sóng mà ko kiểm dc](#)
4. [Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với](#)
5. [máy giặt sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor la M1J43 thay bằng con gì được](#)
6. [máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện](#)

áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được

7. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quán nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt dc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với
8. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
9. Samsung plasma 43e470 chập cao áp - Bo to chập tụ 331 và chết diot + fet 4536 e đã thay ko còn chập nữa mà ko được cắm vào vẫn ngắt nguồn cao áp
10. Sửa TV CRT hư ống phóng tia lửa điện
11. Sửa TV CRT SANSUI CTVSY20SUPEREYE bị hư do sét (hư cao áp và có nét ngang)
12. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...