

## 16961. Amply - onkyo tx-sr333

**Hiện tượng:** cắm lộn điện 220v. Đã thay cầu chì và có hiện tượng mở nguồn replay đóng và tắt điện ngay.

**Chia sẻ / Đề nghị:** xin hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm  
Bạn (linh \_ đăng ngày 27/12/2020)

### Các bài viết tương tự:

- [1. Amply - Amply mình 16 sò c5200 4tụ 10.000 biên thế 32a \(dây đồng\) mà đánh loa 3tất âm lượng ko to bằng amply 12sò c5200 nú bắt to là rè loa vs bass ko chắc ko bị trôi dc](#)
- [2. amply - mình mới sưu tầm được kái amply 8sò c5200/1943 mà sai biến thế tới 42a dây đồng hàng jaguar ko biết amply này thợ nào chế cháo gê thật](#)
- [3. Amply 12 sò c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tính hiệu để khoảng 5phút có mùi khét 1 kenh với amply rất nóng cả kenh ab và biến thế dù ko gấ.n dây loa tiếng bas yếu](#)
- [4. amply california 333a pro - nhờ tư vấn giúp - dàn loa cũ đi cùng amply này của nhà em bị thủng màng nên em muốn thay 1 bộ loa mới. Nhưng em ko biết loại nào match với amply này.](#)
- [5. amply california 4 sò - amply vặn max volum mới có tiếng bé ra loa](#)
- [6. Amply jaguar pa-203a - Amply bị kêu như tiếng gió](#)
- [7. amply MARANTZ model PM80 màu đen - amply chạy mỗi vế 4 sò thuận nghịch xanh đen, một vế ra bình thường một vế mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật \(tiếng vẫn to bình thường\) amply này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện](#)
- [8. Amply pioneer A-8800X - amply bị tịt hẳn 1 vế phải, và rơ le không đóng](#)
- [9. Amply tau 12 so - Nho a e cao thu giúp do.minh da gap 2con amply tau bị lech ve va da sua ok nhưng chạy thay nóng so hơn nhưng con khác vay nen cam giac thay ko an toan cho lam](#)
- [10. onkyo tx-sr333 - cắm lộn điện 220v. Đã thay cầu chì và có hiện tượng mở nguồn replay đóng và tắt điện ngay.](#)
- [11. tụ hồi tiếp - cho hỏi tụ hồi tiếp amply nằm ở đâu trên boar.....với amply mình xài 2tụ 10.000 80v mình có thể nâng lên 14.000 dc ko](#)
- [12. tu van - anh e cho mình hỏi cái amply arirang của mình thường xuyên bị hư 1 vế đem bh dc vài tháng lại bị cho hỏi những lý do nào làm cho amply hay bị mất 1 vế vậy....ko phải do nút bla](#)