

16975. ATX - Nguồn ATX, Cooler Master 350w

Hiện tượng: Không tìm thấy điện trở cân bằng R4

Chia sẻ / Đề nghị: Mình đang học sửa nguồn ATX Cooler Master theo video của thầy, dò mạch chỉ thấy 1 điện trở R3, không thấy điện trở R4, rất mong anh em chia sẻ

Bạn (Nguyễn Thành Vương - 28/5/2021)

Các bài viết tương tự:

- [am jaguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bụp ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn](#)
- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [Amly jaguar 203N - Mình nhận của khách với tình trạng yếu 1 kênh tiếng. Kiểm tra thấy mất IC ở bo master đó là loại 1 hàng chân 12 chân nhưng tại mạch chỉ dùng 11 chân.](#)
- [ATX Power 350W - Cháy đứt cầu chì](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [cooler master400w - bị sét đánh mất cấp tr. sửa đk rùi. nhưng bị kích chập.thay thử máy con đèn va tran rùi nhưng k dk](#)
- [model hàng mã madein điện tử đức tín,,,, - tình hình là em mới tậu được một em ampli xách tay ,xáchchân ,xách nách gì đó rất víp,,,,sử dụng 12fet k2221-j352 sò xanh lá cây chính hãng nhật bản,,,,,,nhìn sơ qua thấy boar công suất nhiễm nước và mục hết các chân linh kiện,,,,em đã cứu sống dc bo music, master,karaoke,echo,,,,nhưng công suất thì cứu ko nổi,,](#)
- [Nguồn ATX 350W chạy IC AT2005 - Nguồn chạy được 5 phút rồi tắt, khởi động lại. Thay nguồn khác OK](#)
- [nguồn ATX- POWER SUPPLY 350W - Mình đang sửa chữa nguồn ATX có hiện tượng là khi kích thì nguồn mồi lên rồi ngắt liên](#)
- [Nguồn ATX, Cooler Master 350w - Không tìm thấy điện trở cân bằng R4](#)
- [Sửa nguồn ATX 350W khởi động lại liên tục](#)
- [Sửa nguồn ATX ICI-350W hư do chọn sai điện áp](#)