

Câu 16453 của bạn tiendat7211 - đã có (6) trả lời & góp ý.

42pj350

tình trạng bị hoa ảnh

bác thaihoa, bác huỳnh đắc luân ,bc chuyên và các anh em giúp đỡ ạ

— ☹ ☹ —

tiendat7211 (tiendat7211)- 20 / 9 / 2017

em cài máy bo cao áp to rồi mà ko dc

thaihoa (dthoa)- 20 / 9 / 2017

thường với LG ,bệnh này xuất phát từ bo Z,,với samsung có thể bị cả bo Y,,3 đường áp duy trì X,Y,Z cho một màn sáng cần hoàn thiện sẽ có màn ảnh sạch,,Đạt kiểm tra ,hàn ,vệ sinh kỹ lại bo Z(bỏ cao áp nhỏ)

Huỳnh Đắc Luân (dacluan00)- 20 / 9 / 2017

Nhận máy bị như v hay do hư bo y sửa lại rồi mở lên bị như v? Kt nguồn cấp cho thanh quét.... xem dc cái ảnh thì tốt nhĩ

tiendat7211 (tiendat7211)- 23 / 9 / 2017

em mượn bo cao áp khác về cắm vào máy chạy bình thường ạ. chỉ là ko biết sửa chỗ nào để cho đẹp ảnh thôi ạ

nguyễn đình thuận (thuan huong)- 28 / 9 / 2017

LG PJ350 pan ma ảnh thường hư bên bo ysus nhiều hơn. Trước mình nhớ pan này hư con ic dán nhưng lâu không làm nên không nhớ số.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG


 SANYO ELEC MSUNG
 Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
 tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tiendat7211 (tiendat7211) - 28 / 9 / 2017

cám ơn tất cả các bác đã giúp đỡ em ko sửa dc đã mya bo khác trả khách rồi ạ

Các bài viết tương tự:

- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [lại phê rồi - anh em chém gió chút nào,,,chú thái hòa chú chuyên,,anh khanh ,anh khoa,anh kim,,tín bạn,,vy em,,,,,,,,,,,,,kkkkkkkkkkkkkkkkkk](#)
- [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
- [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
- [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏj đườg](#)

hộp, đo đường kR = 10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjt thuog lạ thật. - .

8. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
9. Tivi lg 42pj350 - Board nguồn đóng cắt liên tục, rơ le đóng nhả, ko đo dc nguồn bị ở đâu ạ
10. Tivi LG 42pj350 - Nguồn đóng ngắt rơle lúc chạy lúc ko
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dãn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì