



Am ly 8so b688va d718 hien tuong ban dau bi nho 1 tu loc nguon
chính mình đã thay mọi roi noi chung về phần nguồn tốt - Role dong
Câu 15920 của bạn Nguyễn Đình Dũng đã có (12) trả lời & gợi ý
ok nhưng bị rò điện áp âm mình đã tháo số ra hạn đồng thời thay thế
cặp bóng nhỏ 669 và 649 và lần lượt các bóng nhỏ 551 và 5401 và
Loại thiết bị (Model): Am ly 8so b688va d718 hien tuong ban dau bi nho 1 tu loc nguon
chính mình đã thay mọi roi noi chung về phần nguồn tốt
hai con diot 4148 roi ma van cu bi rò điện áp ra loa

Hiện tượng: Role dong ok nhưng bị rò điện áp âm mình đã tháo số ra hạn đồng thời thay thế
cặp bóng nhỏ 669 và 649 và lần lượt các bóng nhỏ 551 và 5401 và hai con diot 4148 roi ma
van cu bi rò điện áp ra loa

Kính mong các bác thợ trên đ giúp đỡ

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 4 / 1 / 2017

rò 1 bên hay hai bên,,,rò bao nhiêu vôn,,,thay tụ nên thay 1 cặp,ko thay 1 cái..

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 5 / 1 / 2017

Uh mình thay cả hai tu rồi rò áp am ra ca hai về luôn do +que do vào mát -que do vào chan
ra loa lên đến 52v tin ah

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 5 / 1 / 2017

Mình tách bo công suất ra và làm mott về roi lan lupot thay gan hết các linh kiện roi ma
van nhu cu mong tin giúp đỡ

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 5 / 1 / 2017

Mình tách bo công suất ra và làm mott về roi lan lupot thay gan hết các linh kiện roi ma
van nhu cu mong tin giúp đỡ

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 5 / 1 / 2017

Mình cũng thay cặp bóng d669 và 649 bằng a940 và c2073 roi cũng ok dc

dangnhattin (dangnhattin) - 5 / 1 / 2017

trước mắt ko cần sờ nhé,,,,cấp áp đo tại chân b sẽ có 0.5v ko nhé,nếu v ở đây cao có nghĩa
mạch tiền khuếch đại có vấn đề,,,,,trong bo nếu đã thay hết linh kiện mà vẫn bị có nghĩa là
bạn thay chưa đúng số,,,,,có mạch nó ghi D718 nhưng lại lắp B688,,,,bạn nhìn kỹ,,nếu mạch
sài bo công suất TCL,thì nguồn 30v+ sẽ cấp cho B688,,,còn nếu là mạch OTL thì nguồn
30v+ lại gắn cho D718,,,,,muốn xác định thì nhanh thui,,,,bạn cứ đo nguồn như tui nó
trên,,nếu B sẽ 0.5v-0.8v có nghĩa mạch đã chạy,,,chỉ là do ta hàn sai bên số,,,,,xem kỹ thử
nhé,,,,,đã thay hết linh kiện thì chỉ còn có cái đó thui,,,,,nếu dc thì gửi ảnh ampli qua



Am ly 8so b688va d718 hien tuong ban dau bi nho 1 tu loc nguon chính mình đã thay mọi roi noi chung về phần nguồn tốt - Role dòng facebook mình nhé,,,,,,**ĐIỆN TỬ ĐỨC TÍN** nhà trang- khánh hòa. Ok nhưng bị rò điện áp âm mình đã tháo so ra hạn đồng thời thay thế cấp bóng nhỏ 669 và 649 và lần lượt các bóng nhỏ 551 và 5401 và hai con diot 4148 roi ma van cu bi rò điện áp ra loa | 2

bạn tháo sò ra,,,gắn cái loa trung vào ngay ngõ ra loa nghe thử có hát dc ko,,,,,,vì mạch ko có sò nó vẫn là 1 mạch khuếch đại công suất nhé,,tầm 3-9w,,,loa nhỏ bỏ vào sẽ nghe dc,,,thử cái này là nhanh nhất,,,đưa ra kết luận sớm để ko mất thời gian,,,

dangnhattin (dangnhattin)- 5 / 1 / 2017

tui cũng gặp 1 con jangur battj nguồn role vẫn đóng nhưng đo áp ra loa là âm -56v,,,,role vẫn đóng bình thường ,,ko ngắt,,,hahaha,,ampli này của 1 thằng thợ đưa lại mình,,,,nó nhận quần loa ng ta,,nhưng về mới gắn vô là bay côn ra ngoài,,,vì nó ỷ y cái role vẫn nhảy,,,đo áp ra nó hết hồn nên đem ra mình cứu,,,,thật ra mình chẳng có làm gì hết chỉ hàng mỗi chân Q thúc lại thui à,,,,,,pan của bạn gây ăn hơn nhỉ?

Nguyễn Đình Dũng (dung1989)- 6 / 1 / 2017

Uh cam on tin ten facebook của mình la bo câu đưa thư nhe

Nguyễn văn Hào (nhathao)- 6 / 3 / 2017

Pác tìm ra bệnh chưa? Amly e hư 1 trong 4 chú c1815 ở mạch role bảo vệ sau thay cũng bị như vậy.chưa cắm công suất và mạch fre đo ra loa cung dò hơn 50v haikênh. Mạch free thì cháy 2 tro nguồn nuôi 4558d jrc. Amly california pro 188A. Mong các pác giúp do

Nguyễn văn Hào (nhathao)- 6 / 3 / 2017

Va chap 4 con d4148 ở mạch fre nữa.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



SANYO & Ele SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Đình Dũng (dung1989)- 25 / 3 / 2017



Uh minh cung cay may cho

Am ly 8so b688va d718 hien tuong ban dau bi nho 1 tu loc nguon chính minh da thay moi roi noi chung ve phần nguồn tốt - Role dong ok nhưng bị rò điện áp ảnh hình đã tháo so ra hàn đồng thời thay thế cấp bóng nhỏ 669 va 649 va lần lượt các bóng nhỏ 551 va 5401 va hai con diot 4148 roi ma van cu bi rò dien ap ra loa | 3

Các bài viết tương tự:

- [1. amly 8 sò - lúc đầu rơ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đo nguồn tốt +-17vol và +52 vol ac và dc tốt, tháo đường cắm 52vol bật nguồn rơ le ko đóng tiến hành đo điện áp đường 17 vol thì vài giây rơ le đóng, cắm đường 52 rơ le ko đóng](#)
- [2. asus x54h - lúc lên nguồn lúc không, 3 lần, lần 1 do cúp điện, lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin, lần 3 cũng như lần 2. hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì, cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường. lưu ý, lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo, trả về, tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan, ở vn có ít.](#)
- [3. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, \(bo nguôn , ỏn áp và công suất đi liền\),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng , bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng \(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [4. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. \(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [5. Máy giặt deawoo 7.2 kg - Bấm power kêu ù ù. Van xả mở. Phao ko đc cấp điện .e đem thợ thay triac xả về .bấm chu hồ trình giặt bình thường nhưng lượt thứ 2 lại bị như cũ. Đem ra thợ lần 2 cũng thay triac xả rồi về vẫn vậy. Riết tiền sửa bằng tiền mua bo luôn. Huhu .nhờ các anh chỉ giáo để giải quyết 1 lần duy nhất ạ](#)
- [6. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V. ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi . mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc](#)
- [7. may giat toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn. và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R ở phao nhưng không được .](#)
- [8. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguôn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
- [9. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
- [10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [11. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá "" tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp "" 12v có 24v](#)



- Am ly 8so b688va d718 hien tuong ban dau bi nho 1 tu loc nguon
chinh minh da thay moi roi noi chung ve phần nguồn tốt - Role dong
và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại e thấy IC gian động 1506 và sợi lên hết phần
nguồn cũng kg ăn thua gì e nạn card mới đăng tin đc . e mới vào diễn đàn mong ae giúp
đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
ok nhưng bị rò điện áp am minh da thao so ra hạn đồng thời thay thế
cặp bóng nhò 669 và 649 và lần lượt các bóng nhò 551 và 5401 và
hai con diot 4148 roi ma van cu bi rò dien ap ra loa | 4
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống
ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo
kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có
gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn
mát không lạnh gì