

Câu 14540 của bạn nguyenvinhchau - đã có (8) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): amply 8so tau

Hiện tượng: bi ro dien ra vo ro vao te te

da thay thu biep ap ma van the a e giup vu nay voi

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa) - 31 / 3 / 2016

nó bị dò điện tại cái vắn cầu chì(sau ĐÍT)

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành) - 31 / 3 / 2016

Thay thử biến áp rồi mà ko đc,từ dây nguồn vào có ống cầu chì AC ở sau máy,thay nó đi hoặc tháo bỏ(ống cầu chì đó bằng nhựa ko hiểu sao đo thang x100 vẫn thông ra vỏ máy),nếu ko hết thay luôn công tắc nguồn.hết.Nếu đúng bệnh thì cho xin cốc bia nhé

dangnhattin (dangnhattin) - 1 / 4 / 2016

nhieu lúc lại bị nhiễu xung nguồn từ tivi và đầu đĩa ấy chứ...kakkaka.nếu chỉ cấp điện mà ko cấp tín hiệu thì làm như BÁC VÀ ANH...Còn nếu gim tín hiệu từ dàn máy thì nên kiểm tra phần khác.....tờ..ê..tê...lấy thử 1 sợi dây nối vỏ máy xuống đất nếu hết tê thì do đầu đĩa hoạt tivi,,nếu vẫn tê thì do ampli.

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh) - 1 / 4 / 2016

thank 2 bác em thay nhầm tranfot cùng y trang vậy nên cắm đầu đĩa là già.T ma.Mh dữ,

dangnhattin (dangnhattin) - 1 / 4 / 2016

nguyen quynh chau hỏi..bác vukhanhlinh trả lời....khó hiểu.?

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh) - 1 / 4 / 2016

Tín à mình chỉ hơi bức xúc thôi không hiểu các bạn trẻ học hành kiểu gì mà làm như vậy !?đã thế đăng đàn xong lặn mất tăm luôn.

dangnhattin (dangnhattin) - 1 / 4 / 2016

đừng bức xúc a à...bạn trẻ bị giờ chỉ cần lấy tiền chứ ít chú trọng lấy kinh nghiệm....làm ko để ý để tứ...em mới nhận 1 thằng cũng như thế,phá này phá nọ xong hỏi lại chả hiểu quy tắc gì...chán quá đẩy đi công trình rùi....kakkaka..

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đồ đình hân (contavoitroi1992)- 1 / 4 / 2016

trả lời rồi mà ko thấy ý kiến j pm lại nhĩ,,,

Các bài viết tương tự:

- [amply - mình mới suu tầm được kái amply 8sò c5200/1943 mà sài biến thế tới 42a dây đồng hàng jarguar ko biết amply này thợ nào chế cháo gê thật](#)
- [Amply tau 12 so - Nho a e cao thu giúp do.minh da gap 2con amply tau bi lech ve va da sua ok nhưng chay thay nong so hon nhưng con khac vay nen cam giac thay ko an toan cho lam](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ôn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguôn khác thì bình thường\)](#)
- [màn hình Acer X203H bị hỏng nguôn - bị nổ dao động nguôn](#)
- [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguôn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguôn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

7. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
8. SONY 32t550a - Cắm nguồn vào nghe rờ le nháy tạch tạch vài cái lên đèn đỏ rồi bấm không lên và không tác dụng gì hết xin chỉ giáo
9. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
11. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì