



Amply califor pro 955- 4 sò 2 con d718,2conb688 - Bật nguồn cháy 2con trỏ 150 ở trước d718 đầu tiên và trước b688 thứ 3 | 1 Câu 14163 của bạn Trần Văn - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Amply califor pro 955- 4 sò 2 con d718,2conb688

Hiện tượng: Bật nguồn cháy 2con trỏ 150 ở trước d718 đầu tiên và trước b688 thứ 3

Tình hình là khi bật nguồn lên cháy 2con trỏ ấy, em đã thay cả 4 con mới nhưng khi mở nguồn vẫn cháy đúng 2 con trỏ ấy. Giúp em với mọi người.

— ● ● ● ● —

dangnhattin (dangnhattin)- 30 / 1 / 2016

thường thì trỏ đó là cấp chân B sò nhẹ bạn, làm nhiệm vụ cấp tín hiệu thúc, bạn nên kiểm tra Q thúc và Q ổn dòng..việc đơn giản thôi...chịu khó thay hết Q đi..phải bảo đảm là sò tốt.....(câu hỏi của 1 ng ko phải thợ chỉ chọc chẹt như thế thuи,,)

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 30 / 1 / 2016

để ko phải hư trỏ cung như nhũng linh kiện khac ban nen mua mot bộ 4 sò mới lắp vào la chac chắn 100%.ko phải đau đầu vi nó. bô. giá khoang 70k

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SIEGEL
Panasonic TOSHIBA
MSUNG
MITSUBISHI



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 30 / 1 / 2016

đừng may mò nhiều mất nhiều phí lầm



Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏj bo công suất am ly này lúc đâu chêt 2sò vể tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bỏg tay, nge đc măy ngày là cháy loa và chêt sò laj. Đã thay hâu như gân hêt lk vẫn vậy. Bo này mua cüğ rẻ nhưng m muốn tìm hjieu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vể\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chêt công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chêt công suất nổ fuse](#)
3. [âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tg sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 \(e nghi là do thợ trước ngta tháo ra\) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa.ae cho mình ý kiến ạ](#)
4. [âm ly pro 468a - cháy 1 bên công suất cháy trở 150om 0.5 w tháo đo tran tầng thúc không hư.tháo bỏ 4 con sò ra ngoài cắm điện role hút tưởng ngon ăn cắm sò vào thì cứ cháy trở 150 om kiểm tra lá i sò không hư mong các ban giúp đỡ](#)
5. [amly 8 sò - lúc đâu rơ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đc nguồn tốt -+17vol và -+52 vol ac và dc tốt.tháo đường cắm 52vol bật nguồn rơ le ko đóng tiến hành đo điện áp đường 17 vol thì vài giây rơ le đóng,cắm đường 52 rơ ko đóng](#)
6. [ampli Boston Audio PA 2000X - cap nguồn role không đóng.e thao ra kiem tra thi thấy hư trở 150 ôm.va con A1013 bi chap.em da thay mới .nhung khi bật công tac nguồn thi trở 150 ôm bốc khói luon.dm da kiem tra mot số bóng nho nhubg chua phat hien gi](#)
7. [amplify Pro-333A - các bác cho e hỏi amplify của khách mang đến bị chap 2 con sò D718 và B688 cháy biến thế . mh đã thay hết 2con sò và biến thế nhưng không hiểu sao lại bị cháy hết R 100om thay song thi lại bị cháy r150ôm ở mạch echo](#)
8. [Amply tau 12 so - Nho a e cao thu giup do.minh da gap 2con amply tau bi lech ve va da sua ok nhung chay thay nong so hon nhung con khac vay nen cam giac thay ko an toan cho lam](#)
9. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chêt cầu chì,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ôн áp và công suất đi liền\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vể lại đóng\(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng vê rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế...](#)
10. [konomi 12 sò d718 và b688 - bị nghẹt tiếng 1 kênh hư 3 sò 688 với 3 điện trở 0.47 5w e đã thay và vẫn thế khi e vặn tay vào con sò bé 5551 thì tiếng tròn ạ e thay lần lượt hết các điện trở bo công suất và tụ lọc vẫn k dc ạ](#)
11. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với măy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thi chỉ mình với](#)



Amply califor pro 955- 4 sò 2 con d718,2conb688 - Bật nguồn cháy

2con trở 150 ở trước d718 đầu tiên và trước b688 thứ 3 | 3

12. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .