

Câu 12453 của bạn Luckytuun - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Amly cùi

Hiện tượng: 12 số c5200/1943 BA 25a 2 tụ 10.000up80v

Lúc trước 1 bên volum chỉnh hướng 12h 1 bên hướng 9h là nghe điết taj nai tự dưng 2 volum hướng 12h nghe mới bằng lúc trước đã text đủ kiểu mà k được thử vệ sinh volum và text loa khác vẫn vậy.....ai bit bịnh nó ko

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyen Van Toi (Nguyen toi) - 10 / 5 / 2015

Kt nguồn cấp vi cs kích dem . So cs

Các bài viết tương tự:

1. [Âm li 8 số 5200 - 1943 - Em có con amply bị tháo rời hết ra rồi .bác nào chỉ e cách đấu dây với ạ \(8 số đèn 1943 , 5200 \) bỏ mic nhé. Xin cảm ơn ?](#)
2. [Amly - Amly mình 16 số c5200 4tu 10.000 biên thế 32a \(dây đồng\) mà đánh loa 3tất âm lượng ko to bằng amply 12so c5200 nư bắt to là rè loa vs bass ko chắc ko bị trôi dc](#)
3. [amply - mình mới sưu tầm được kái amply 8số c5200/1943 mà sai biến thế tới 42a dây đồng hàng jarguar ko biết amply này thợ nào chế cháo gê thật](#)
4. [Amly 12 số c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tính hiệu](#)

để khoảng 5phút có mùi khét 1 kenh voi amplý rất nóng cả kenh ab và biến thế dù ko gấ.n dây loa tiếng bas yếu

5. amplý 12 sò c5200/1943 2tụ 10.000 80v ba 40..0..40 - mình nâng 2 tụ 10.000 80v lên 20.000 80v có cần thay đổi thêm gì ở mạch ko
6. Amplý cù 12sò c5200/1943 biến áp 25a 2tụ 10.000up80v - Lúc trước vặn volum bên hướng 12h bên 9h là nghe điết tay nay tự dung 2volum hướng 12h mới lớn bằng lúc trước
7. calistar .gồm 8 duong mic. main công suất 1 về chạy 8 a1943 c5200 mac kiểu c chung - ở chế độ tĩnh c5200 có phân cực 0.6v a1943 0v.kh hoạt động thì cả a va c đều có phân cực .nhưng hoạt động thì rất nhanh nóng.va tiếng hơi bi méo.
8. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
9. Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.
10. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
11. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính
12. tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận