



asrock g31m-vs2 - mất nguồn vcore, các nguồn trước nguồn vcore đều có đủ , kiểm tra điện cấp cho icvcore 12v,5v,3,3v đều có đủ, Câu 14374 của bạn trinh văn thắng đã có (6) trả lời & góp ý
điện áp tại các chân fet ko có, ko biết có ai có sơ đồ ko cho mình với |

1

Loại thiết bị (Model): asrock g31m-vs2

Hiện tượng: mất nguồn vcore, các nguồn trước nguồn vcore đều có đủ , kiểm tra điện cấp cho icvcore 12v,5v,3,3v đều có đủ, điện áp tại các chân fet ko có, ko biết có ai có sơ đồ ko cho mình với

ai có sơ đồ main này ko cho mình với,mình cần kiểm tra các chân điều kiện để ic chạy mà ko biết chân nào cả

— [●] [●] —

trinh văn thắng (trinhthangitpro)- 10 / 3 / 2016

thầy vĩnh ơi giúp em với

phamduat (gigabyte89)- 10 / 3 / 2016

tên ic vcore là gì bạn

trinh văn thắng (trinhthangitpro)- 12 / 3 / 2016

rt8857gqw bạn ak, mình cũng thử tra bằng hình ảnh goofle rồi cung tên ic như vậy nhưng, khi mình dùng đồng hồ dò thì thấy chân điều khiển khác nhau, trong hình thì tới tận 2 con ic đảo pha nhưng thực tế trên main thì chỉ có một con đảo pha mà thôi

phamduat (gigabyte89)- 14 / 3 / 2016

theo mình không cần biết nó 1 ic đảo pha hay 2,main đang mất nguồn vcore ok,muốn có nguồn vcore, phải có nguồn vtt gmch 1,2v. ic vcore tốt đầy đủ các điều kiện ic hoạt động ,rt8857 chân 24 5v. chân 31 12v, chân 25 , 27 12v. chân 37 en/vtt khoảng 1,2 v không có thì dò mạch chân này xem có ăn vào con trường nhí nào không thì rút bỏ.có thể lấy điện áp qua cầu phân áp điện trở.không được nữa thì cầu nguồn 1,2 vào đó giả lệnh,tra xem con ic đảo pha tên gì đo chân căng xem có mất điện áp nào không , thay thử coi

trinh văn thắng (trinhthangitpro)- 18 / 3 / 2016

dạ em cảm ơn anh nhiều nhé , nếu anh cần sơ nào của main msi thì alo em nhé, ak anh có sơ đồ main asrock g41 và g31 của hạng asrock này ko cho em với

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

trình văn thắng (trinhthangitpro) - 18 / 3 / 2016

ak anh có dùng facebook ,cho anh em mình dễ liên lạc

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(,bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [chào các bác.e có nhận 1con đầu kts nhãn hiệu sonicson chắc của trung quốc. - nguồn vẫn tốt.nhưng trên mặt chỉ báo đèn đỏ chứ k hiện số.e đang nghi chết rôm.ace trên diện đàn ai có rôm e này cho e xin với](#)
4. [Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với](#)
5. [Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chíp bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ](#)
6. [Main intel h61ww - Em nó lúc đầu bị chạm chập 1 fet trên của nguồn cpu mình đã xả và thay fet khác vào chạy lên hình được 2h thì tắt. Và bật lại máy thì k lên đo đ ap bị mất nguồn vcore mình đã đo các điện áp khác đều đủ cả ai đã làm cho mình xin ít kinh nghiệm](#)
7. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày](#)



asrock g31m-vs2 - mất nguồn vcore, các nguồn trước nguồn vcore

đều có đủ, kiểm tra điện cấp cho icvcore 12v,5v,3,3v đều có đủ,
. nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay là thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh
4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong
anh em giúp đỡ

8. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1 máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2 con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
9. may giat sanyo - Máy bấm nút nguồn không lên . nguồn 5V vẫn đủ. điện áp tại chân thạch anh 4M vẫn đủ,nhưng mình đo 2 chân của nút bấm lên 14V .
10. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
11. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tgvj tq, nên đổ lè nỏj đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
12. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .